

Axiomes



583674

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 3. Juli 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14349253

Gemäss Reparaturauftrag 37074163 vom 01.07.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001564633 vom 01.07.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Donnerstag, 4. Juli 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Les 2 clignotants (tasse) clignote rapidement et ne s' arrête plus donc impossible de tirer un café

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE Kaufdatum: 01.07.2024 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001564633

Numéro de client	8002	 (00)476113300034289676	
Nom client	LANDI Moudon-Bercher-Mézières		
Complément	Landi Bercher	Personne en charge	Combremont Delphine
Rue / boîte postale	Place de la Gare 8	No-téléphone	+41 58 476'92'00
NP / lieu	1038 Bercher		

Informations client	Maria De Luca, Rue du clos de Clarens , 1038 - Bercher		
Notification	SMS: +41793748584		
Date	lundi, 1 juillet 2024		
Article	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE		
Date d'achat	01.07.2024	Numéro de série	
Durée garantie	60 Mois		



Réparation



Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00



Service



Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

Les 2 clignotants (tasse) clignote rapidement et ne s'arrête plus donc impossible de tirer un café

Accessoire envoyé

Complet

Date

01.07.24

Signature LANDI



Date

Signature du chauffeur



(00)476113300034289676

AGRONET-Order: 1001564633, LANDI Moudon-Bercher-Mézières-1038 Bercher
 Client: Maria De Luca, Rue du clos de Clarens , 1038 - Bercher
 No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

Mme De Luca
Rue du Clos de Clarens
1038 Bercher

079 374 8584

Landi

LANDI
Moudon-Bercher-Mézières
Société coopérative
Site de Bercher
Place de la Gare 9
1038 Bercher
Tel. 058 / 476 92 00

Bon de garantie

NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE

No. d'article	56770
Prix:	89.00

Garantie 60mois, jusqu'au 01.07.2029

Bon: 10200
Caisse: 2010102

01.07.2024 08:59
Shop: 20101

Lieferschein 04070828

Reparaturen vom: 04.07.24

Lieferschein Retour Nr.	
14349253	

Total: 1

Versandart:

Post ☒

LKW ☐

Ware erhalten:

Datum:

Unterschrift:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583674

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal Taché/sale			