

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



583724

Bestellnummer
Seite

4501626749
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501626749

Reparatur-Nr.

0006492534

Datum

05.07.2024

Ansprechpartner

Silvio Hobi

Telefon

081 720 41 21

E-Mail

154@fust.ch

Lieferantenummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 05.07.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Pizolstrasse 1, 8887 Mels
Zubehör: ompl.
Kostenvoranschlag: Ja

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10294192 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 115042030 Defektbeschreibung: Rinnt unten raus	Sage Creatista Plus St \$NE800BSS4QEU1 Creatista Plus St 9312432033794 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10439020

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Franziska Kaufmann
Oberer Selviweg 10a
7208 Malans GR

Warenretouren Service

Datum: 05.07.2024
Lieferschein-Nr.: 84796108
Auftrag-Nr.: 6492534

Filiale: Filiale Mels
Sachbearbeiter: Silvio Hobi
Telefon-Nr.: 081 72041 39
E-Mail: silvio.hobi@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Franziska Kaufmann, Oberer Selviweg 10a, 7208 Malans GR

Reparaturnummer: 0006492534

Retoure von: Franziska Kaufmann

10	10294192	Sage Creatista Plus St ompl.	1	ST	GV
----	----------	---------------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - N5X - - -
Artikel defekt

Nespressomaschine
Rinnt unten raus

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583724

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			