

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



583825

Bestellnummer
Seite

4501636799
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501636799

Reparatur-Nr.

0006495737

Datum

09.07.2024

Ansprechpartner

Clark Nunes Da Costa

Telefon

056 437 10 80

E-Mail

61@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 09.07.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Landstrasse 90, 5430 Wettingen
Zubehör: komp.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741 Red					
	EAN/UPC	3016661155338					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	115077846	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Das Gerät kam gestern von der Reparatur zurück und ist wieder kaputt, mit den gleichen Problemen wie immer. Es kommt nur sehr wenig Kaffee heraus. Der Kunde möchte eine neue Maschine. Wir schicken es jetzt schon zum dritten Mal ein. So etwas ist für den Kunden nicht akzeptabel. Bitte findet eine Lösung, damit der Kunde zufrieden ist.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 2248330

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Romano
Antonio
Kreuzkapellenweg 7A
5430 Wettingen

Warenretouren Service

Datum: 09.07.2024
Lieferschein-Nr.: 84798020
Auftrag-Nr.: 6495737

Filiale: Filiale Wettingen
Sachbearbeiter: Clark Nunes Da Costa
Telefon-Nr.: 056 43710 80
E-Mail: 61@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Antonio Romano, Kreuzkapellenweg 7A, 5430 Wettingen

Reparaturnummer: 0006495737

Retoure von: Antonio Romano

10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red komp.	1	ST	GV
----	----------	-----------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine

Das Gerät kam gestern von der Reparatur zurück und ist wieder kaputt, mit den gleichen Prob

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

109734888

Lieferdatum:

23.01.2023





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583825

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			