

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



N° 1341519

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	12.07.2024	N° de client:	6251886
Référence client:	32788766	Marque:	Krups
Appareil:	XN910CCH	N° de série:	Kein SN
Date d'achat:		Compensation:	Facture

Accessoires: Wassertank, Grille

Description de la panne

Erstes Kaffee kommt gut heraus aber ab dem zweiten Kaffee, den man auslässt, kommt es nicht mehr richtig heraus und die Maschine ist dann ganz unten voll mit Kaffee und es blinkt ein oranges Licht. // FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Prix maximal de la réparation

80.00

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 98718



Datum:	12.07.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1341519	XN910CCH (Kein SN), 32788766

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
LM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée AXIOMES, S : à la sortie AXIOMES)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			

32788766



32788766



32788766



Auftragsnummer: **32788766**
Auftragsdatum: **08.07.2024**
Kauf-Datum: **08.07.2024**
Voraus. Abholtermin: **07.08.2024**
Alte Beleg-Nummer: **Ende Werkstatt**
Kunde: **02.08.2024**
Kunden Telefonnummer: **Luka Magic, Jesuitenweg 34, 3902, Glis**
Garantieschein: **0766909111 /**
Filiale: **nein**
Artikelnummer: **VS MEL Simplon Center Melectro, 4324, 3902, Glis**
Artikelbezeichnung: **77900000009900**
Marke/Typ/Seriennummer: **Krups Vertuo Next XN910 N**
Datensicherung: **/XN910CCH/FB1-0721/**
Zubehör: **Wassertank**

Verkaufspreis CHF: **0.00**
Reparaturstelle: **9106, 500, SERTRONICS AG**
Bemerkung:
Service-Krit: **99/99**
Kostenvoranschlag ab CHF: **80.00**
Verpackung/Zustand: **Ohne Verpackung - abgenutzt**



* 1 3 4 1 5 1 9 *
1341519

Fremdprodukt M-Service -
M-Service Fremdrep - Migros Glis

Ihren aktuellen Auftragsstatus sowie eine breite Auswahl an Ersatzteilen und Zubehör finden Sie unter: www.migros-service.ch

FEHLER: TEILDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Erstes Kaffee kommt gut heraus aber ab dem zweiten Kaffee, den man auslässt, kommt es nicht mehr richtig heraus und die Masch ganz unten voll mit Kaffee und es blinkt ein oranges Licht.

MIGROS
Ein M hilfsbereiter.

32788766

