

Axiomes



583942

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 18. Juli 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14363466

Gemäss Reparaturauftrag 37176282 vom 17.07.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001577158 vom 17.07.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Montag, 22. Juli 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nadel, die die Kapsel aufsticht ist defekt

Produkt		Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf	
71958.01	NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 19.08.2019 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen

Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001577158

Kunden-Nummer	430	 (00)476113300034484491	
Kunden-Name	LANDI Region Langnau AG		
Zusatz	Landi Region Langnau Laden 1		
Strasse / Postfach	Dorfstrasse 47	Bearbeiter	Jennifer Gaggeler
PLZ / Ort	3436 Zollbrück	Telefonnummer	+41 58 434'30'00

Kunden-Angaben	Claudia Wingeier, Mühlestützli 7 , 3507 - Biglen		
Benachrichtigung	SMS: +41774546050		
Datum	Mittwoch, 17. Juli 2024		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	19.08.2019	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde
Nadel, die die Kapsel aufsticht ist defekt

Eingesendetes Zubehör

Datum

17.7.24

Unterschrift Landi

J. Gaggeler

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034484491

AGRONET-Order: 1001577158, LANDI Region Langnau AG-3436 Zollbrück
Kunde: Claudia Wingeier, Mühlestützli 7 , 3507 - Biglen
Artikel-Nr.: 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Formular für Ersatzgarantieschein – Die LANDI vertraut ihren Kunden.

AGRONET-Nr.: 1001577158

Kunden-Nummer	430	
Kunden-Name	LANDI Region Langnau AG	(00)476113300034484491
Zusatz	Landi Region Langnau Laden 1	
Strasse / Postfach	Dorfstrasse 47	Bearbeiter Jennifer Gägger
PLZ / Ort	3436 Zollbrück	Telefonnummer +41 58 434'30'00

Kunden-Angaben	Claudia Wingeier, Mühlestützli 7 , 3507 - Biglen	
Benachrichtigung	SMS: +41774546050	
Datum	Mittwoch, 17. Juli 2024	
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT	
Kaufdatum	19.08.2019	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

Mit der Unterschrift bestätigt die Kundin / der Kunde, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Datum 17.7.24 **Unterschrift Landi** J. Gägger

Datum 17.7.24 **Unterschrift Kunde** 



AGRONET-Order: 1001577158, LANDI Region Langnau AG-3436 Zollbrück
Kunde: Claudia Wingeier, Mühlestützli 7 , 3507 - Biglen
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583942

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>ADV</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			