



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 19. Juli 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14364026

Gemäss Reparaturauftrag 37145561 vom 12.07.2024

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001573358 vom 12.07.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Donnerstag, 25. Juli 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Kaffeemaschine reagiert nicht mehr - Schalter defekt oder ganze Maschine kaputt?

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 31.07.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001573358

Kunden-Nummer	50475		
Kunden-Name	LANDI Wilchingen	(00)476113300034423551	
Zusatz	Admin	Bearbeiter	Esther Regli
Strasse / Postfach	Tiefenweg 432	Telefonnummer	+41 52 681'21'18
PLZ / Ort	8217 Wilchingen SH		

Kunden-Angaben	Kirchengutsverwaltung Frau Diana Häfliger, Hauptstrasse 68 , 8217 - Wilchingen		
Benachrichtigung	SMS: +41796810202		
Datum	Freitag, 12. Juli 2024		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	31.07.2022	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		

☒ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschreibung Kunde

Kaffeemaschine reagiert nicht mehr - Schalter defekt oder ganze Maschine kaputt?

Eingesendetes Zubehör

Datum

17.7.24

Unterschrift Landi

E. Regli

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300034423551

AGRONET-Order: 1001573358, LANDI Wilchingen-8217 Wilchingen SH
Kunde: Kirchengutsverwaltung Frau Diana Häfliger, Hauptstrasse 68 , 8217 - Wilchingen
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Landw. Genossenschaft
Wilchingen
Hauptstrasse 85
8217 Wilchingen


Landi

Tel.: 052 681 21 11
Fax.: 052 681 40 21

27%

MWST-Nr. CHE-106.927.870

P.P. 8217 Wilchingen Post CH AG

Kirchengutsverwaltung
z.H. Diana Häfliger
Hauptstrasse 88
8217 Wilchingen

RECHNUNG Nr. 102399 / 1

Wilchingen, 31.07.22 / AM.

Artikel	Menge	Preis	Rabatt	Brutto
Lieferschein vom 01.07.22 / 2207844 Nespresso Krups Inissia Rot	1.00 ST	89.00		89.00

Rechnungstotal inkl. 7.70% MwSt = Fr. 6.35

in Fr. 89.00

30 Tage rein netto

Neuer Saldo per 31.07.22 zu unseren Gunsten Fr. 89.00

BEZAHLT AM 19. AUG. 2022

3152/1020



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



583 967

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
E.K		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran-Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	✓		
Etat propreté	Normal Taché/sale	✓		