

Axiomes



584164

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501653459

Reparatur-Nr.

0006514882

Datum

30.07.2024

Ansprechpartner

Kristijan Gjokaj

Telefon

071 929 10 40

E-Mail

33@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 30.07.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Coop-Zentrum, 9532 Rickenbach

Zubehör: kpl.

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284671	Krups CITIZ XN741B silver	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741B silver					
	EAN/UPC	3016661155314					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.					
	115278327	010000					
	Defektbeschreibung:						
	maschine klingt komisch, und lässt nicht immer kaffe raus.						



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10445128

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Marco Baldauf
Panoramaweg 7
9533 Kirchberg SG

Warenretouren Service

Datum: 30.07.2024
Lieferschein-Nr.: 84807946
Auftrag-Nr.: 6514882

Filiale: Filiale Rickenbach
Sachbearbeiter: Kristijan Gjokaj
Telefon-Nr.: 071 92910 40
E-Mail: 33@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Marco Baldauf, Panoramaweg 7, 9533 Kirchberg SG

Reparaturnummer: 0006514882

Retoure von: Marco Baldauf

10	10284671	Krups CITIZ XN741B silver kpl.	1	ST	GV
----	----------	-----------------------------------	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 110 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
maschine klingt komisch, und lässt nicht immer kaffe raus.


Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:



Kaufbeleg:

114359633

Lieferdatum:

24.04.2024





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584164

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
D.G		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			