

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501669874
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501669874

Reparatur-Nr.

0006528500

Datum

14.08.2024

Ansprechpartner

Rolf Isler

Telefon

052 725 01 40

E-Mail

96@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 14.08.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Zürcherstrasse 305, 8500 Frauenfeld
Zubehör: komp.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10716575	Krups Nespresso Vertuo Next, Black	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	XN9108CH					
	EAN/UPC	3045380019300					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	115434923	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	Eskommt kein Kffee mehr.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10448636

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Besart Ameti
Hasenbühlstrasse 4
8500 Frauenfeld

Warenretouren Service

Datum: 14.08.2024
Lieferschein-Nr.: 84815346
Auftrag-Nr.: 6528500

Filiale: Filiale Frauenfeld
Sachbearbeiter: Rolf Isler
Telefon-Nr.: 052 72501 40
E-Mail: 96@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Besart Ameti, Hasenbühlstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Reparaturnummer: 0006528500

Retoure von: Besart Ameti

10	10716575	Krups Nespresso® Vertuo Next XN9108 komp.	1	ST	GV
----	----------	---	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 110 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Eskommt kein Kffee mehr.

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

113412481

Lieferdatum:

12.01.2024



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4339 Frauenfeld Fust (2/2356)
96@fust.ch / 052-725 01 40
Es bediente Sie: Benedetto Tedesco



10716575 Krups Nespresso® Vertuo Next XN9108 Gar.Mt. 24
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Total, inkl MWST

BAR

RETOUR

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR 1

MWST% 8.10

TOTAL 99.00

Supercard-Nr: 2501xxxxxx9272

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

NEUER PUNKTESTAND

Trophy 2-fach Punkte digital sammeln

Aktion

@Trophy 1-fach Punkte digital

CHF

99.00

CHF

-100.00

CHF

1.00

MWST 7.42

99.00 1
0.60

Saldo

413

98

98

Total

511

19

Gesamt

1

eingelöst

1

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



5 84373

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			