

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



584417

Bestellnummer
Seite

4501675598
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501675598

Reparatur-Nr.

0006531689

Datum

17.08.2024

Ansprechpartner

Mustafa Bilen

Telefon

052 235 15 00

E-Mail

151@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 17.08.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Industriestrasse 13, 8404 Winterthur

Zubehör: kpl

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706	Krups Inissia XN1005 red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Inissia XN1005 red					
	EAN/UPC	010942222200					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.					
	115471575	010000					
	Defektbeschreibung:	Auftellung					
	Kommt fast kein Wasser mehr	0000					

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10449525

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Dina Altkhatib
Am Geissacker 79
8404 Winterthur

Warenretouren Service

Datum: 17.08.2024
Lieferschein-Nr.: 84817070
Auftrag-Nr.: 6531689

Filiale: Filiale Winterthur Fachmarktce
Sachbearbeiter: Mustafa Bilen
Telefon-Nr.: 052 23515 00
E-Mail: 151@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Dina Altkhatib, Am Geissacker 79, 8404 Winterthur

Reparaturnummer: 0006531689

Retoure von: Dina Altkhatib

10	10102706	Krups Inissia XN1005 red kpl	1	ST	GV
		Nespressomaschine Kommt fast kein Wasser mehr		IRIS-Code Retourengrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

114384934

Lieferdatum:

26.04.2024



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



26.04.2024 17:21

5077 Winterthur Fachmarktcenter (2/6620)
151@fust.ch / 052 235 15 00
Es bediente Sie: Ardian Tushi

10102706 Krups Inissia XN1005 red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt. 24 79.95 1
0.60

Total, inkl MWST

CHF 79.95
CHF -79.95
CHF 0.00

BAR

RETOUR

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR 1
MWST% 8.10

TOTAL
79.95

MWST
5.99

Besten Dank.
Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584417

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille reposer tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille reposer tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			