

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne



Bestellnummer
Seite

4501674782
1 von 1

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501674782

0006533069

19.08.2024

Johan Formaz

027 345 39 85

187@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 19.08.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Route Cantonale 2, 1964 Conthey-Sion
Zubehör: complet
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10294192 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 115486130 Defektbeschreibung: coul dessous	Sage Creatista Plus St SNE800BSS4QEU1 Creatista Plus St 9312432033794 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim · Umbau / Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa

Service | Servizio 0848 559 111 | www.fust.ch | info@fust.ch



Page 1 / 1
N° de client 10449834

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Monsieur
henri yerli
rue de la fontane 32
1963 Vétroz

Retour de marchandise Service

Date: 19.08.2024
N° du bon de livraison: 84817805
N° d'ordre: 6533069

Agent: Johan Formaz
N° de téléphone: 027 34539 80
E-mail: 187@fust.ch

Position	Article	Désignation	Quantité	UQ	Code service
Mandant: henri yerli, rue de la fontane 32, 1963 Vétroz					
Numéro de réparation: 0006533069					
Retours de: henri yerli					
10	10294192	Sage Creatista Plus St complet	1	Pce	GV
		Machine à café Nespresso coul dessous		Code Iris	1 - 110 - - -
				Motif de retour	Article defectueux
Contrôle de pièce d'identité:		☐			
Date:		_____			
Nom et prénom:		_____			
Signature:		_____			
Justificatif d'achat:		113284760			
Date de livraison:		30.12.2023			



FUST
Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4399 Sion Conthey Fust (3/8160)
null / 027-345 39 85
Servi(e) par: Nathan Costa de Oliveira

990003081603012230045690
30.12.2023 15:30

Page
N° de client

2 / 2
9690420

- 10294192 Sage Creatista Plus St
Taxe antic. de recyclage obl.(TAR)
- 10225517 Turmix Clean Coffee
- 10001919 Jacobs Lungo 6 Classico
- 10001338 Jacobs Espresso 12Ristretto
- 10058013 Jacobs BigPack Lungo Inten.

gar. mois	
24	429.90 1
	2.50
	9.95 1
	4.50 0
	4.60 0
	7.95 0

CHF 456.90
CHF -456.90
CHF 0.00

Total, incl. TVA

Mastercard XXXXXX*****8503

Retour marchandise

Numéro de TVA: CHE-116.311.185

CD	TVA%	TOTAL	TVA
0	2.50	17.05	0.42
1	7.70	439.85	31.45

Supercard: 2501xxxxxx1655

ANCIENS POINTS
Superpunkte sammeln
SUPERPOINTS SUR ACHAT
NOUVEAUX POINTS

Trophy 1-fach Punkte sammeln

Merci de votre achat.
Prière de conserve la quittance
(Bon de garantie avec droit de réfection,
droit d'échange selon les CGV)

454.40
Solde 106
454
454
Total 560
45

Débit
XXXXXXXXXXXX8503
30.12.2023
#31417937*00184174/290399/00000000002#
Total-EFT CHF:
Mastercard
15:30:00
456.90

N° de point 2187 Filiale Conthey Sion

Vendeur: Daniel Marques Chaves
Réception: 16.05.2024
N° de téléphone: 027 345 39-85
E-mail: 187@fust.ch

Durée prévue de la réparation: 4 semaines



le série:
ignation du type:
initialisation de l'appareil: Non
sation inappropriée visible? Non
date de livraison: 30.12.2023
tant de la réparation forfaitaire: 0.00 CHF
pour devis: 99.00 CHF

ère au cours des travaux de réparation que l'exécution n'est
otre appareil dans le respect de l'environnement et à vous
ou remplacé). Si aucune réparation ou remplacement de
pour le diagnostic des défauts et le traitement.

stème informatique. Sur demande, la sauvegarde des données
ne répond pas de la perte de données nides conséquences de
uement de Ing. dipl. Fust.

ble et à un coût abordable. Je m'engage à payer les frais de
avec des baux ou contrats de prolongation garantie en cours

entretiens et les pièces remplacées.

Date: _____ Signature: _____

Sauvegarde des données souhaitée: ☐ Oui (CHF) ☐ Non

Accessoires pris en charge lors de la réparation
complet

Bon de retrait client
Prière de conserver
Seul ce formulaire vous donne le droit de recevoir l'objet à réparer





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584435

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
m.c		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran-Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												(E) / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			