

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501674783
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501674783

Reparatur-Nr.

0006533070

Datum

19.08.2024

Ansprechpartner

Boris Krsmanovic

Telefon

044 908 39 60

E-Mail

112@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 19.08.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, In der Höh 36, 8604 Volketswil
Zubehör: Komplet
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10066622	Krups Essenza Mini XN1108	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Essenza Mini XN1108					
	EAN/UPC	01094222217					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	115486131	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Nach dem zweiten Kaffee kommt nur noch tröpfchenweise Wasser. Allgemein sehr lange Wartezeiten.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10234225

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren
Herr und Frau
Susanne & André Stutz
Im Blattacher 56
8602 Wangen b. Dübendorf

Warenretouren Service

Datum: 19.08.2024
Lieferschein-Nr.: 84817806
Auftrag-Nr.: 6533070

Filiale: Filiale Volketswil b. Volkilän
Sachbearbeiter: Boris Krsmanovic
Telefon-Nr.: 044 90839 60
E-Mail: 112@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Susanne & André Stutz, Im Blattacher 56, 8602 Wangen b. Dübendorf
Reparaturnummer: 0006533070
Retoure von: Susanne & André Stutz

10	10066622	Krups Essenza Mini XN1108 Komplett	1	ST	GV
		Nespressomaschine	IRIS-Code		1 - 11F - - -
		Nach dem zweiten Kaffee kommt nur noch tröpfchenweise Wasser. Allgemeinsehr lange War	Retourengrund		Artikel defekt

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____

Kaufbeleg: 113905468
Lieferdatum: 04.03.2024



Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4418 Volketswil Fust (1/3148)
112@fust.ch / 044-908 39 60
Es bediente Sie: Werner Rankwiler



990001031480403240012995
04.03.2024 14:52

10066607	Krups Essenza Mini XN110BG	Gar.Mt.	
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr	24	99.95 1
			0.60
15000197 *	GVL-C GARANTIEVERLÄNGERUNG + 2J.	24	30.00 1

Total, inkl MWST

CHF 129.95

Fust-Geschenkgutscheine

CHF -129.95

RETOUR

CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	8.10	129.95	9.74

Supercard-Nr: 2501xxxxxx1241

* ARTIKEL IST NICHT PUNKTE- UND RABATT- BERECHTIGT

* GLEICHZEITIG GILT DIESER BELEG ALS NACHWEIS FÜR DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG TYP C.
NICHT VON DEN GARANTIELEISTUNGEN GEDECKT SIND Z.B. BATTERIEN/AKKUS.

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

NEUER PUNKTESTAND

	Saldo	378
99.35	99	
	99	
	Total	477

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584457

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			