

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



584545

Bestellnummer
Seite

4501685515
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501685515

0006541210

27.08.2024

Özgür Parlak

061 378 87 11

176@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 27.08.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, St. Jakobsstrasse 395, 4052 Basel
Zubehör: komplet
Kostenvoranschlag: Nein

Posltion	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284675	Krups PIXIE XN304 Titan	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	PIXIE XN304 Titan					
	EAN/UPC	3016661155147					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	115567291	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Gerät hat wenig druck mit der Kapsel						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Rénovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10452000

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Reif Claudia
Hafenstrasse 54
4127 Birsfelden

Warenretouren Service

Datum: 27.08.2024
Lieferschein-Nr.: 84822003
Auftrag-Nr.: 6541210

Filiale: Filiale Basel St. Jakob
Sachbearbeiter: Özgür Parlak
Telefon-Nr.: 061 33542 30
E-Mail: 128@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Reif Claudia, Hafenstrasse 54, 4127 Birsfelden

Reparaturnummer: 0006541210

Retoure von: Reif Claudia

10	10284675	Krups PIXIE XN304 Titan komplet	1	ST	GV
		Nespresso Maschine Gerät hat wenig druck mit der Kapsel		IRIS-Code Retouregrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

112680437

15.11.2023





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584545

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	/		
Etat propreté	Normal Taché/sale	/		