

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



584677

Bestellnummer
Seite

4501689732
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501689732

0006547006

02.09.2024

Robin Frank Walter

081 254 18 60

37@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 02.09.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Raschärenstrasse 37, 7000 Chur
Zubehör: OVP
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706	Krups Inissia XN1005 red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Inissia XN1005 red					
	EAN/UPC	01094222200					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	115626733	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	Es läuft kein Wsser durch Maschine, kaffe kommt nicht , Wasser läuft unter der Maschine raus.						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10453670

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Elese Michael
Bahnhofstrasse 5
7056 Molinis

Warenretouren Service

Datum: 02.09.2024
Lieferschein-Nr.: 84825202
Auftrag-Nr.: 6547006

Filiale: Filiale Chur EKZ City West
Sachbearbeiter: Robin Frank Walter
Telefon-Nr.: 081 25418 60
E-Mail: 37@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Elese Michael, Bahnhofstrasse 5, 7056 Molinis

Reparaturnummer: 0006547006

Retoure von: Elese Michael

10	10102706	Krups Inissia XN1005 red OVP	1	ST	GV
		Nespressomaschine		IRIS-Code	1 - N50 - - -
		Es läuft kein Wsser durch Maschine, kaffe kommt nicht , Wasser läuftunter der Maschine raus.		Retourengrund	Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

115451041

Lieferdatum:

16.08.2024



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990002006321608240020980

16.08.2024 10:39

4711 Chur EKZ City West Fust (2/632)

37@fust.ch / 081 254 18 60

Es bediente Sie: Shampio Antony

		Gar.Mt.	
10093758	Solis Vac-Folle 20x 600 cm		24.95 1
10093785	Solis Vac-Folle 30x 600 cm		24.95 1
10102706	Krups Inissia XN1005 red	24	89.95 1
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr		0.60
10749578	Glgaset Comfort 550 schwarz	24	69.95 1
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr		0.40

Total, inkl MWST

CHF 209.80

BAR

CHF -210.00

RETOUR

CHF 0.20

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	8.10	209.80	15.72

Supercard-Nr: 2501xxxxxx6887

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

208.80

Saldo 15962

208

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

208

NEUER PUNKTESTAND

Total 16170

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)



AXIOMES
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			