

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



584773

Bestellnummer
Seite

4501696939
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501696939

Reparatur-Nr.

0006552709

Datum

07.09.2024

Ansprechpartner

Gezim Hadergjonaj

Telefon

034 408 10 40

E-Mail

198@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 07.09.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Sägestrasse 37, 3550 Langnau im Emmental

Zubehör: kompl

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10752000	Krups Nespresso® CitiZ Platinum Edelst	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Nespresso® CitiZ Platinum Edelstahl					
	EAN/UPC	3016661164712					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	115684297	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Alles blinkt. man kan nur heises wasser kein kaffe zubereiten						

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 9053769

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Stephan Balmer
Schüpbachstrasse 21
3543 Emmenmatt

Warenretouren Service

Datum: 07.09.2024
Lieferschein-Nr.: 84828283
Auftrag-Nr.: 6552709

Filiale: Filiale Langnau i.E.
Sachbearbeiter: Gezim Hadergjonaj
Telefon-Nr.: 034 40810 40
E-Mail: 198@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Stephan Balmer, Schüpbachstrasse 21, 3543 Emmenmatt

Reparaturnummer: 0006552709

Retoure von: Stephan Balmer

10	10752000	Krups Nespresso® CitiZ Platinum kompl	1	ST	GV
		Nespresso Maschine Alles blinkt. man kan nur heisses wasser kein kaffe zubereiten		IRIS-Code Retourengrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg: 113307249

Lieferdatum: 03.01.2024



FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



4564 Langnau Fust (1/1414)
198@fust.ch / 034-408 10 40
Es bediente Sie: Martin Reist

10752000	Krups Nespresso® Citiz Platinum	Gar.Mt.	
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr	24	179.95 1
			0.60

Total, inkl MWST **CHF 179.95**

BAR **CHF -200.00**

RETOUR **CHF 20.05**

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	8.10	179.95	13.48

Supercard-Nr: 2501xxxxx3147

ALTER PUNKTESTAND **Saldo 11620**

Superpunkte sammeln 179.35 179

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF **179**

NEUER PUNKTESTAND **Total 11799**

Trophy 2-fach Punkte sammeln 35

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Blank + 1000 + 4000



AXIOMES
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



Entrée	Atelier	Sortie
MC		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran-Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			