



AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30

Auftrag/Lieferschein: C502 - 153315 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN8908 ATELIER
Serien-Nr.:	0
Zubehör:	Hauptgerät kein milch schümer
und kein wasser deckel	
Zustand:	Gebraucht/ Ausstellung
Fehlerbeschreibung Endkunde:	Fehler ist es zieht kein wasser kein kaffe

Kommission : MEDIA MARKT VOLKETSWIL
INDUSTRIESTRASSE 15
CH 8604 VOLKETSWIL
044 207 88 11

Kaufbeleg-Nr. 40349187
Kassen-ID-Nr.
Artikel-Nummer 41101976081
Kaufdatum 13.09.2024

Dieses Gerät ist Eigentum des Marktes!

EAN-Code



Bei Transportschäden Meldefristen gemäß §438 HGB Absatz 1 und 2 beachten (erkennbare Schäden auf dem Frachtbrief, verdeckte Sachmängel ab Wareneingang innerhalb von 7 Kalendertagen).
Spätere Meldungen sind mit dem Frachtführer oder Spediteur direkt abzuwickeln.

Bearbeiter/-in: LEDUY

Unterschrift Werkstatt

C502 - 153315 - 1	
10 180924, Alex Siegenthaler	10 - 02 - 03 - 00
	AXIOMES ENGINEERING SA
 0 000068 699154	CAPSULE MACHINE NESPRESS KRUPS XN8908ATELIER
	C502 - 153315 - 1 V



VOLKETSWIL, 16.09.2024 15:38



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584941

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse												
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage						E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				