



MANOR®

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-417707

Référence de commande du transport

9400625830

Expéditeur

Manor Solothurn
Multimedia
Gurzelngasse 18
CH-4500 Solothurn

Telefon +41-32-625 86 40
E-Mail repairservice.multimedia.solothurn@manor.ch

Nombre de pièces

5

Commande de réparation 1001-417707

Détails de la commande

Date 14.09.2024
Saisi par Sergio Andres Salas
Téléphone +41-32-625 86 40
Commande de réparation 1001-417707
Date d'achat 09.10.2023
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso Citiz, XN7415, Red
Numéro de série 21120006b115458A2Ab
Code EAN 3016661155338
Numéro d'inventaire P1-35826711

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

KM funktioniert nicht mehr, Kaffeetaste blinkt ständig

Garantie / Montant maximum

Garantie (Appendice)	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------------------	---------------------	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Détails du compte

Pola Armando Kreuzenstrasse 27 CH-4500 Solothurn	Mobile +41-799366245 Avis au SMS: +41-799366245
--	---

Accessoires du produit

Komplett

Traces d'utilisation

Normale GS

Manor Solothurn Gurzelgasse 18 CH-4500 Solothurn

Herr
Armando Pola
Kreuzenstrasse 27
CH-4500 Solothurn



Auftragsabschluss 385126

Datum	09.10.2023
Unser Kontakt	Manor Solothurn Gurzelgasse 18 CH-4500 Solothurn, +41-32-625 86 40, +41-32-625 86 45
Reparaturauftrag	1001-409690 vom 09.10.2023
Erfasst	In Garantie
Effektiv	In Garantie

Produkt

Marke	KRUPS
Modell	Nespresso Citiz, XN7415, Red
Seriennummer	21120006b115458A2Ab
EAN-Code	3016661155338
Inventurnummer	P1-35826711

Zubehör zum Produkt

Wassertank, Deckel, Gitter, Tresterbehälter.

Reparaturtext

Ausgewechselte Teile:

1x Brüheinheit (Chrome) CPL TMBU V2 V2 CITIZ
1x Kaffeeauslauf 290 V2 CITIZ
1x Rech pompe 1006 cpl 230V Citiz Refresh 2019
1x O-Ring 003, 40x1 90 rouge, 70 Shore

Fehlerbeschreibung

Analyse

Reparatur

Manor Solothurn
Multimedia
Gurzelgasse 18
CH-4500 Solothurn

Telefon: +41-32-625 86 40
E-Mail: repairservice.multimedia.solothurn@manor.ch



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiom es



584945

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			