

# Fust

Und es funktioniert.  
Et ça fonctionne. E funziona.

Axiomes



584977

Bestellnummer  
Seite

4501711683  
1 von 1

Firma  
Axiomes Engineering SA  
Chemin de l'Orio 30a  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Lieferschein

### Bestellnummer

4501711683

Reparatur-Nr.

0006562938

Datum

18.09.2024

Ansprechpartner

Diana Pinto Coelho

Telefon

032 686 81 20

E-Mail

183@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 18.09.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Dorfackerstrasse 45, 4528 Zuchwil

Zubehör: komplt.

Kostenvoranschlag: Nein

| Position | Material                   | Bezeichnung          | Auftragsmenge | Einheit    | Nettopreis | Preiseinheit | Nettowert |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 10       | 10702072                   | Krups Inissia XN1001 | 1             | Stück      |            |              |           |
|          | Ihre Materialbez.          | Inissia XN1001       |               |            |            |              |           |
|          | EAN/UPC                    | 3016661157066        |               |            |            |              |           |
|          | <b>Kontierungsaufträge</b> |                      |               |            |            |              |           |
|          | Auftrag                    | Auftragspos.         |               | Aufteilung |            |              |           |
|          | 115792051                  | 010000               |               | 0000       |            |              |           |
|          | Defektbeschreibung:        |                      |               |            |            |              |           |
|          | 10219                      |                      |               |            |            |              |           |
|          | - Pumpe nicht mehr.        |                      |               |            |            |              |           |
|          | - kommt kein Kaffee.       |                      |               |            |            |              |           |

Elektrohaushalt · Multimedia  
Küchen · Badezimmer · Renovationen  
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia  
Cuisines · Salles de bains · Renovations  
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia  
Cucine · Bagni · Ristrutturazione  
e costruzione della propria casa



Seite 1 / 1  
Kunden-Nr. 30065403

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn  
Angelo Rota  
Steingasse 34  
4538 Oberbipp

## Warenretouren Service

Datum: 18.09.2024  
Lieferschein-Nr.: 84833614  
Auftrag-Nr.: 6562938

Filiale: Filiale Zuchwil  
Sachbearbeiter: Diana Pinto Coelho  
Telefon-Nr.: 032 68681 20  
E-Mail: 183@fust.ch

| Position | Artikel | Bezeichnung | Menge | ME | Service-Code |
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|

Auftraggeber: Angelo Rota, Steingasse 34, 4538 Oberbipp

Reparaturnummer: 0006562938

Retoure von: Angelo Rota

|    |          |                                |   |    |    |
|----|----------|--------------------------------|---|----|----|
| 10 | 10702072 | Krups Inissia XN1001<br>kompl. | 1 | ST | GV |
|----|----------|--------------------------------|---|----|----|

IRIS-Code  
Retourengrund

1 - 110 - - -  
Artikel defekt

Nespresso  
10219- Pumt nicht mehr.- kommt kein Kaffee.

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

---

Name & Vorname:

---

Unterschrift:

---

Kaufbeleg:

112894106

Lieferdatum:

29.11.2023



# FUST



Seite  
Kunden-Nr.  
Vertrags-Nr.

1 / 1  
30065403  
2027029080

**P.P.** CH-9245  
Oberbüren

**A-PRIORITY** **DIE POST**

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn  
Angelo Rota  
Steingasse 34  
4538 Oberbipp



## Garantienachweis

Shop Bestell-Nr.: 112894106  
Bestelldatum: 29.11.2023  
Rechnungs-Nr.: 5017040183  
Rechnungs-Datum: 29.11.2023  
Abteilung: Shopoffice  
Kontakt: helpcenter.fust.ch/hc/de

Oberbüren, 30.11.2023

Warenempfänger: Angelo Rota, Steingasse 34, 4538 Oberbipp

| Menge                                          | Artikel  | Bezeichnung                                                                | Garantie | Preis         | Betrag | MwSt |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|------|
| 1                                              | 10702072 | Nespresso - Krups Inissia XN1001<br>inkl. vorgezogene Recycling-Geb. (VRG) | 24 Mte   | 79.95<br>0.60 | 81.15  | 1    |
| Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST) |          |                                                                            |          |               | 81.15  |      |
| Code 1: inkl. 7.7 % MwSt von CHF 75.35         |          |                                                                            |          | 5.80          |        |      |

Gilt als Garantienachweis, die Rechnung wird Ihnen durch paycard zugestellt.



**AXIOMES**  
ENGINEERING SA

Axiomes



584977

Numéro de réparation Axiomes :

| Entrée | Atelier | Sortie |
|--------|---------|--------|
| M.C    |         |        |

**Présence des accessoires** (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

|                      | Essenza + | Essenza Mini | Inissia | Citiz | Citiz&Co | U     | Pixie | Prodigio | Expert | Maestria | Virtuo Plus | Virtuo Next (POP) |
|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------------|
| Complet              | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac à eau            | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| couvercle bac à eau  | E / S     |              |         | E / S | 2E / 2S  | E / S |       | E / S    | E / S  |          | E / S       | E / S             |
| Récipient à capsules | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Bac de récupération  | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  |          |             | E / S             |
| Bac d'égouttage      | E / S     | E / S        |         | E / S | E / S    | E / S |       |          |        | E / S    |             |                   |
| Grille d'égouttage   | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    |             |                   |
| repose tasse         |           |              | E / S   | E / S | 2E / 2S  |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S             |
| Grille repose tasse  |           |              |         |       |          |       |       |          | E / S  |          | E / S       | E / S             |
| Buse vapeur          |           |              |         |       |          |       |       |          |        | E / S    |             |                   |

|                          | Lattissima+ / Touch | Lattissima PRO | Gran Lattissima | Lattissima One | Lattissima One Evo | Atelier | Citiz & Milk        | U & Milk | Prodigio & Milk | Expert & Milk | Gran-Maestria | Creatista |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| Complet                  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac à eau                | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| couvercle bac à eau      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         |               | E / S     |
| Récipient à capsules     | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac de récupération      | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | 9         |
| Bac d'égouttage          |                     |                | E / S           |                |                    |         | E / S               | E / S    |                 |               |               | E / S     |
| Grille d'égouttage       | 2E / 2S             | E / S          | E / S           |                | E / S              |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| repose tasse             |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Grille repose tasse      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   |                     |          |                 | E / S         |               |           |
| cache du bac d'égouttage |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               | E / S         |           |
| Buse vapeur              |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Buse de détartrage       | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Repose tasse noir        |                     |                |                 |                |                    |         | avant 2016<br>E / S |          |                 |               |               |           |
| Bac à lait / Pot à lait  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| tuyau en silicone        | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Batteur                  |                     |                |                 |                |                    | E / S   |                     |          |                 |               |               |           |
| Clé de nettoyage         |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Aeroccino                |                     |                |                 |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         |           |

#### Etat général de la machine

|               |                                                 | Réception | Expédition | Remarques |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Rayures       | Parfait/neuf<br>Usure normale<br>Fortes rayures |           |            |           |
| Etat propreté | Normal<br>Taché/sale                            |           |            |           |