



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 6. September 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14401812

Gemäss Reparaturauftrag 37422108 vom 30.08.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001608028 vom 30.08.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Freitag, 6. September 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen
Grosser Kaffee geht nicht mehr. ES kommt zu erst Wasser und dann wieder nichts mehr.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
75472.01 KAFFEEMASCHINE PIXIE RED Kaufdatum: 10.11.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001608028


Kunden-Nummer	3041	 (00)476113300034974107		
Kunden-Name	LANDI Luzern-West			
Zusatz	Laden Reiden			
Strasse / Postfach	Dörflimatte 1		Bearbeiter	Sue Hofmann
PLZ / Ort	6260 Reiden		Telefonnummer	+41 62 749'30'10

Kunden-Angaben	Daniela Müller, Bögligass 377 , 4805 - Brittnau	
Benachrichtigung	SMS: +41795066912	
Datum	Freitag, 30. August 2024	
Artikel	62410 - KAFFEEMASCHINE PIXIE RED	
Kaufdatum	10.11.2022	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

☐ Reparatur	☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)	☐ Service
☒ Beilage Garantieschein		

Fehlerbeschrieb Kunde Grosser Kaffee geht nicht mehr. und dann wieder nichts mehr.	ES kommt zu erst Wasser
---	-------------------------

Eingesendetes Zubehör

Datum 30.8.24 **Unterschrift Landi** 

Datum _____ **Unterschrift Chauffeur** _____



AGRONET-Order: 1001608028, LANDI Luzern-West-6260 Reiden
Kunde: Daniela Müller, Bögligass 377 , 4805 - Brittnau
Artikel-Nr.: 62410 **Modell:** KAFFEEMASCHINE PIXIE RED

Formular für Ersatzgarantieschein – Die LANDI vertraut ihren Kunden.


AGRONET-Nr.: 1001608028

Kunden-Nummer	3041	 (00)476113300034974107		
Kunden-Name	LANDI Luzern-West			
Zusatz	Laden Reiden			
Strasse / Postfach	Dörflimatte 1		Bearbeiter	Sue Hofmann
PLZ / Ort	6260 Reiden		Telefonnummer	+41 62 749'30'10

Kunden-Angaben	Daniela Müller, Bögligass 377 , 4805 - Brittnau	
Benachrichtigung	SMS: +41795066912	
Datum	Freitag, 30. August 2024	
Artikel	62410 - KAFFEEMASCHINE PIXIE RED	
Kaufdatum	10.11.2022	Serien-Nummer
Garantiedauer	60 Monate	

Mit der Unterschrift bestätigt die Kundin / der Kunde, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen.

Datum _____ **Unterschrift Landi** 

Datum _____ **Unterschrift Kunde** 



AGRONET-Order: 1001608028, LANDI Luzern-West-6260 Reiden
Kunde: Daniela Müller, Bögligass 377 , 4805 - Brittnau
Artikel-Nr.: 62410 **Modell:** KAFFEEMASCHINE PIXIE RED



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



584991

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			