

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



Bestellnummer
Seite

4501718550
1 von 1

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501718550

Reparatur-Nr.

0006568464

Datum

24.09.2024

Ansprechpartner

Stéphane Bigot

Telefon

022 979 33 80

E-Mail

135@fust.ch

Lieferantenummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 24.09.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Avenue Luis-Casai 27, 1211 Genève-Balexert
Zubehör: machine + reservoir
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284674 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 115847676 Defektbeschreibung: bruit anormal et le café coule peu	Krups CITIZ XN741 Red CITIZ XN741 Red 3016661155338 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Elektrohaushalt · Multimedia
Küchen · Badezimmer · Renovationen
Eigenheim-Umbau/-Neubau

Electroménager · Multimédia
Cuisines · Salles de bains · Renovations
Transformation · Construction neuve

Elettrodomestici · Multimedia
Cucine · Bagni · Ristrutturazione
e costruzione della propria casa



Page 1 / 1
N° de client 10459497

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Monsieur
Brais Pernas
Promenade de l'Equilibre 1
1217 Meyrin

Retour de marchandise Service

Date: 24.09.2024
N° du bon de livraison: 84836505
N° d'ordre: 6568464

Agent: Stéphane Bigot
N° de téléphone: 022 30482 60
E-mail: 135@fust.ch

Position	Article	Désignation	Quantité	UQ	Code service
----------	---------	-------------	----------	----	--------------

Mandant: Brais Pernas, Promenade de l'Equilibre 1, 1217 Meyrin

Numéro de réparation: 0006568464

Retours de: Brais Pernas

10	10284674	Krups CITIZ XN741 Red machine + reservoir	1	Pce	GV
----	----------	---	---	-----	----

Code Iris
Motif de retour

1 - 610 - - -
Article défectueux

Machine à café Nespresso
bruit anormal et le café coule peu

Contrôle de pièce d'identité:

☐

Date:

Nom et prénom:

Signature:

Justificatif d'achat:

Date de livraison:

112921470

01.12.2023





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



585052

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			