

Axiomes



585224

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 30. September 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14417671

Gemäss Reparaturauftrag 37550313 vom 24.09.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001622061 vom 24.09.2024

Lieferanten-Nr.	62103	u/Ref.	Rep. Service
Versandart / Lieferbedingungen	Camion / geliefert, verzollt	Telefon	+41 32 352 14 60
Lieferdatum	Mittwoch, 2. Oktober 2024	E-Mail	werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Gekauft im April 2023 (Garantie)
Kaffeemaschine Funktioniert nicht mehr, es kommt kein Kaffee raus oder nur wenig
Wasserbehälter rinnt
in Garantie reparieren

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 18.04.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001622061

Kunden-Nummer	51138	 (00)476113300035195686
Kunden-Name	LANDI Nesslau Genossenschaft	
Zusatz	Admin	
Strasse / Postfach	Toggenburgerstrasse 40	Bearbeiter
PLZ / Ort	9652 Neu St. Johann	Monika Abderhalden
		Telefonnummer
		+41 58 400'62'00

Kunden-Angaben	Gabrielle Giuseppe, Hauptstrasse 30 , 9650 - Nesslau
Benachrichtigung	Telefon: +41791589764
Datum	Dienstag, 24. September 2024
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT
Kaufdatum	18.04.2023
Garantiedauer	60 Monate
	Serien-Nummer



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschrieb Kunde

Gekauft im April 2023 (Garantie)
Kaffeemaschine Funktioniert nicht mehr, es kommt kein
Kaffee raus oder nur wenig
Wasserbehälter rinnt
in Garantie reparieren

Eingesendetes Zubehör

Datum

24.9.24

Unterschrift Landi

Monika Abderhalden

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300035195686

AGRONET-Order: 1001622061, LANDI Nesslau Genossenschaft-9652 Neu St. Johann
Kunde: Gabrielle Giuseppe, Hauptstrasse 30 , 9650 - Nesslau
Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT



Garantieschein Ersatzprodukt

Wird ein Produkt innerhalb des Gewährleistungsanspruchs durch ein neues Produkt ersetzt, beginnt die Gewährleistungsfrist von neuem zu laufen.

Produkt-Nr.	51158	LANDI	Nessler
Telefon	058 400 62 00	E-Mail	info@landinesslau.ch
Kontaktperson LANDI	P. Strassmann		

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Stk.
70	Nespresso Krups Inissai rot	1

Übergabe Datum Artikel:

April 2023


Gewährleistungsfrist bis:

April 2028

Landi
NESSLAU
Genossenschaft
Toggenburgerstr. 40
9652 Neu St. Johann
Tel. 058 400 62 00

Unterschrift LANDI

[Handwritten signature]



15.06.23

Axiomes



585224

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			