

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1371007

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	26.09.2024	N° de client:	6251848
Référence client:	32805327	Marque:	NESPRESSO
Appareil:	NESPRESSO CITIZ & MILK NESPRESSO CITIZ&MILK ALU KA	N° de série:	22164009c001478A07f
Date d'achat:	18.12.2023	Compensation:	Garantie

Accessoires: Égouttoir, Récipient, Bulletin de garantie, Grille, Câble, Emballage d'origine, Bac à eau

Description de la panne

/ Emulsionneur défectueux, Compartiment capsules ne fonctionne plus / FEHLER: VOLLDEFECT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Avoir, appareil de remplacement ou réparé à retourner à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 104132



Datum:	26.09.2024	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1371007	NESPRESSO CITIZ & MILK NESPRESSO CITIZ&MILK ALU KA (22164009c001478A07f), 32805327

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



585743

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastia
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				

Número d'ordre:
Date commande:
Date d'achat:
Date de retrait prévue:
Ancien numéro de bulletin:
Client:
Téléphone du client:
Certificat de garantie:
Filiale:
Numéro d'article:
Désignation d'article:
Marque/Type/Numéro de série:
Sauvegarde des données:
Accessoires:

Prix de vente en CHF:
Centre réparation:
Remarques:
Crit.serv.:
Devis dès CHF:
Emballage/Etat visuel:

32805327
07.09.2024
18.12.2023
08.10.2024

Fin atelier

07.09.2024

03.10.2024

Margaux Häni, Chemins des Cordonniers 3, 2900, Porrentruy
0787526757 /
oui
BS MM Porrentruy l'Esp., 4469, 2900, Porrentruy
7174032000010
L- NESPRESSO CITIZ&MILK A
NESPRESSO/NESPRESSO CITIZ & M



* 1 3 7 1 0 0 7 *
1371007

Fremdprodukt M-Service -
Axiomes Engineering SA - Migros Porrentruy

26.09.24 12:58

329.00
9106 , 500 , SERTRONICS AG
Emultionneur défectueux,
62/99
0.00

Langtext vorhanden

Emballage original - utilisé

Visitez notre boutique en ligne sous l'adresse www.migros-service.ch pour connaître le statut de votre ordre/commande, vous y trouverez aussi un vaste choix de pièces

ERREUR : DEFAILLANCE TOTALE - SE MANIFESTE TOUJOURS

MIGROS

M comme Meilleur service.

32805327

