



MANOR®

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-418226

Référence de commande du transport

9400434941

Expéditeur

Manor Vézenaz
Reise
Route de Thonon 40
CH-1222 Vézenaz

E-Mail repairservice.voyage.vesenaz@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-418226

Détails de la commande

Date 07.10.2024
Saisi par Olivier Pasquier
Commande de réparation 1001-418226
Date d'achat Inconnu
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque SAGE
Modèle Nespressomaschine Creatista Plus,
Grey
Numéro de série 19341800Q0747L8A1H8
Code EAN 9312432033817
Numéro d'inventaire P1-35860903

Symptôme / Etat

670 - Mauvaise fonction mécanique / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Ne fonctionne plus

Garantie / Montant maximum

Garantie Fuori garanzia

Action en cas de dépassement Devis

Détails du compte

brigitte Chevalier
chemin des gotettes 12
CH-1222 vesenaz
Mobile +41-794387251
Avis au SMS:
+41-794387251

Accessoires du produit

Réservoir.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR®



9400434941



1001-418226

Confirmation de commande point de vente

Détails de la commande

Date 07.10.2024
Saisi par Olivier Pasquier
Commande de réparation 1001-418226
Référence de la commande 9400434941
Date d'achat Inconnu
Transport par G. Leclerc Transport AG

Détails du compte

brigitte Chevalier
chemin des gotettes 12
CH-1222 vesenaz
Mobile +41-794387251
Avis au SMS: +41-794387251

Centre de réparation

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-
Lausanne
Telefon 021 641 75 30
E-Mail repairs@axiomes.ch

Produit

Marque SAGE
Modèle Nespressomaschine Creatista Plus,
Grey
Numéro de série 19341800Q0747L8A1H8
Code EAN 9312432033817
Numéro d'inventaire P1-35860903

Accessoires du produit

Réservoir.

Symptôme / Etat

Constant / Mauvaise fonction mécanique.

Traces d'utilisation

Rayure au boîtier.

Autre erreur / remarques générales

Ne fonctionne plus

Garantie / Montant maximum

Garantie Hors garantie

Action en cas de
dépassement Devis

Montant max. des
réparations

CHF 100.00

La sauvegarde des données ne fait pas partie des prestations incluses dans les contrats de garantie. Afin d'éviter l'endommagement, la destruction ou la perte de ses données, il appartient au client de les sécuriser avant toute mise en réparation de son appareil.

Vésenaz, 07.10.2024

Localité, Date

Signature du client Demande de réparation

Vésenaz,

Localité, Date

Signature de la filiale Récupération de la
réparation

Signature du client Récupération de la
réparation

Manor Vésenaz
Reise
Route de Thonon 40
CH-1222 Vésenaz

E-mail: repairservice.voyage.vesenaz@manor.ch



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



585963

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S		E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir						avant 2016						
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S						
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur												
Clé de nettoyage						E / S						
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
				/		
Etat propreté	Normal			/		
	Taché/sale					