



AXIOMES Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

301523605

Coop Service
Reparaturen
Industriestrasse 17
4612 Wangen bei Olten

0848 811 822 (Normaltarif)
serviceline@coop.ch

Datum: 24.10.2024

MWST-Nr. CHE-116.311.185

Reparatur Auftrag: 301523605

Bitte allfällige Reparaturkosten auf Ihrem Rücklieferschein oder hier vermerken:

☐ Reparatur auf Garantie ☐ Reparaturkosten CHF

Ohne Angaben wird von einer kostenlosen Garantie ausgegangen und eine allfällige Rechnung abgelehnt

Artikel: 6309593 Krups Nespresso Essenza Mini XN1101

Art. Nr. Lieferant:

00000000000000000000000009100
046391

Seriennummer:

Marke: Nespresso

Garantie: Ja

Kostenvoranschlag ab: CHF 45.00

Mitgeliefertes Zubehör:

- allfälliges Zubehör: Tout

Falls Rep. nicht möglich: Artikel entsorgen

Kaufdatum: 17.08.2024

Kaufpreis: CHF 89.95

Festgestellte Mängel:

Le café continue a couler et rempli le réservoir noir devant où l'on dépose la tasse.

Zubehör: Maschine, Wassertank, Deckel, Kapselbehälter, Auffangschale, Tassenablag, Sieb

Bitte ab CHF 45.00 ein Angebot erstellen.

Unter diesem Betrag, bitte die Reparatur ohne Kostenvoranschlag direkt ausführen.

Der Endkunde erwartet über diesem Betrag einen Kostenvoranschlag, welcher auch bei allfälliger Ablehnung kostenlos ist.

Wichtige Informationen:

- Dieser Reparatur-Auftrag beinhaltet die Daten aus dem Kaufbeleg. Der Garantieantrag wurde von uns geprüft und genehmigt.
- Bitte alle mitgelieferten Dokumente wieder retournieren und ausserhalb des Paketes anbringen.
- Bitte nur ein Artikel pro Auftrag verpacken.
- Der Endkunde erwartet eine Dokumentation der Fehlerbehebung (ebenfalls Pflegehinweise).
- Bei nicht Einhalten der vereinbarten Reparaturdauer, bitte unverzüglich melden.

Nespresso - Garantie

Bis 17. 8. 2026



Pour moi et pour toi.

Neuchâtel Maladière

Garantie

Article	Quant	Prix	Action	Total
Krups Essenza Mini	1	89.95		89.95

Número SAP: 6389593

Date d'achat: 17.08.2024

Durée garantie:

Nous garantissons nos produits pour la durée indiquée.
Durée de la garantie, de 2 ans ou de la durée de la
: compter de la date de vente. Elle
se limite exclusivement au remplacement gratuit des
le remplacement des pièces détachées qui ont été endon
de fabrication ou de matériel.
sont devenues détectées. La garantie n'est honorée que
la demande de garantie est faite directement lors de la
ordre de réparation et qu'il ne s'agit pas d'une entrepri
d'une entreprise. Pour les pannes dues à une mauvaise uti
traitement, tout mode d'emploi, de l'usure naturelle
l'usure, étrangère
pièces de rechange ou par des réparations qui n'ont pas é
des représentants officiels, strictement,
aucune garantie n'est accordée. Les frais d'expédition so
sont à la charge du client. Le ticket de caisse fait part
partie intégrante du bon de garantie.

9900310444017982400170553261



17.08.24 14:50 04440 00000001 0003261



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



585997

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
M.C		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				