

Axiomes



586297

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 12. November 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14450548

Gemäss Reparaturauftrag 37796750 vom 09.11.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001647941 vom 09.11.2024

Lieferanten-Nr.

62103

Versandart / Lieferbedingungen

Camion / geliefert, verzollt

Lieferdatum

Mittwoch, 13. November 2024

u/Ref.

Telefon

E-Mail

Rep. Service

+41 32 352 14 60

werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Kaffeekapsel wird nicht durchstochen, Kapsel fällt zwar in auswurfbehälter, jedoch sieht man, dass diese nicht durchstochen wurde. Es kommt kein Kaffee raus.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 10.11.2021 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert				CHF 0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001647941

Kunden-Nummer 4050
 Kunden-Name LANDI Reba AG
 Zusatz Genereller Benutzer Bubendorf
 Strasse / Postfach Grüngenstrasse
 PLZ / Ort 4416 Bubendorf



(00)476113300035594854

Bearbeiter T.N
 Telefonnummer +41 58 476'95'60

Kunden-Angaben Willi Imfeld, Ergolzstr. 14, 4415 - Lausen
 Benachrichtigung SMS: +41784035809
 Datum Samstag, 9. November 2024
 Artikel 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT
 Kaufdatum 10.11.2021
 Garantiedauer 60 Monate
 Serien-Nummer

☒ Reparatur

☒ Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
 wird kein KVA erstellt (Ausnahme
 Sortiment Mobility unter LP 100.-)

☐ Service

☒ Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde

Kaffeekapsel wird nicht durchstochen, Kapsel fällt zwar in
 auswurfbehälter, jedoch sieht man, dass diese nicht
 durchstochen wurde. Es kommt kein Kaffee raus.

Falls es nur an der
 Entkalkung liegt.
 Gerät ohne entkalkung
 zurück in die Filiale

Eingesendetes Zubehör

Datum

Unterschrift Landi

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300035594854

AGRONET-Order: 1001647941, LANDI Reba AG-4416 Bubendorf
 Kunde: Willi Imfeld, Ergolzstr. 14, 4415 - Lausen
 Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Landi

Landi Reba AG
Grüngenstrasse 3
4416 Bubendorf
Tel. 058 476 95 60

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer:

56770

Preis:

75.00

Garantie 60 Monate, bis 10.11.2026



010942222004

Bon: 3858

Kasse: 2012701

10.11.2021 16:31

Shop: 20127

Axiomes



586297

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>S.M.</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	CitiZ	CitiZ&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	CitiZ & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	<i>/</i>		
	Fortes rayures	<i>/</i>		
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			