

CONFORAMA WINTERTHUR

Scheideggstrasse 35

8404 Winterthur

Tel : 052 551 26 00 / Fax :

TVA intracomm. : CHE-116.304.529

Email : kd.winterthur@conforama.ch

Axiomes



586346

REPARATURSCHEIN

Dossiernummer : 676-241100676

Transporteur

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Daillens

Subunternehmer

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier unter Garantie

Dossiernummer : 676-241100676
Datum der Kreation : 07/11/2024
Abschlussdatum :
Kaufdatum : 25/06/2024
Rechnungsnummer : 0032417700471
Sortiment : kleine Haushaltsgeräte
Marke / Modell : KRUPS / XN1005-INISSIA
Produktcode : 531262
Seriennummer / IMEI : KEINE ANGABE
RMA Nummer :

Kunde

POLITO FRANCESCO
moosackerstrasse 3
8405 Winterthur
Stockwerk : Batiment : Treppe :
Tel :
Tel. Büro :
Tel. mobil : 0762138979
Email :


Zubehör erhalten :
Zubehör erwartet :

Beschreibung der Panne

kunde hat die kaffemashine kaum benutzt. ist in einen sehr guten zustand. kaffe kommt nicht raus wir bitte um eine rep über die garantie.sa

Beschreibung des Gerätezustands

guten zustand.



Conforama

SUSSEE

Scheidtstrasse 35
8404 WINTERHUR
Tel : +41 52 551 26 00

Bediener: 473 - SILVIA B

Betrag inkl., MwSt CHF
531262 Kaffeemaschine NESPRESSO KRUP 59,95
Depot : L1 / GARANTIE 2 JANS
TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF inkl
MwSt

Total CHF 59,95

TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF inkl,
MwSt

MwSt%	Netto	MwSt	Brutto
8,10%	55,46	4,49	59,95

Geschenkkarte
090000702754

Anzahl der Artikel: 1

Nr Ticket:



Geschäft: 00676Kasse: 003 25.06.2024 13:31

MWST : CHF 102.382.115

Vielen Dank für Ihre Besuch
CHF 10.- Gutschein

bei Newsletteranmeldung

Scannen Sie den untenstehenden QR Code
mit Ihrem Smartphone, um sich anzumelden



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586346

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
FM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Crealista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			Bac à eau cassé
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			