



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501766961

Reparatur-Nr.

0006617104

Datum

13.11.2024

Ansprechpartner

Cristian Tedesco

Telefon

044 908 39 60

E-Mail

112@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 13.11.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, In der Höh 36, 8604 Volketswil
Zubehör: kompl
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10647276	Krups Atelier XN8908	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Atelier XN8908					
	EAN/UPC	3016661156632					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.					
	116358456	010000		Aufteilung 0000			
	Defektbeschreibung:						
	Undicht nach dem zweiten Kaffee ist der Arbeitsplatz komplett nass						



Filiale-No.
2112

Ort
Volketswil b. Volkiland

Verkäufer Nr
1878

Verkäufer Name
Luigi Toma

Datum
29.10.2024

Adresse
Dipl. Ing. Fust
Chlirietstrasse
bei Volkiland
8604 Volketswil b. Volkiland
ZH

Kontakt
Telefon: 044 908 39 60
E-Mail: 112@fust.ch

Rechnungsadresse

☒ Frau

☒ Lieferadresse

☒ Eigentümer

Firma

Vorname
Hanna

Nachname
Bosshart

Strasse/Nr.
Wattstrasse 20

PLZ/Ort
8307 Effretikon

Telefon
+41523438637

Mobil
+41786671209

E-Mail
nicht erfasst

Artikel

Anz. Artikelnr.	Bezeichnung	Marke	Typ	Garantie Mt.	Preis/Stk.	Kaufpreis
1	10647276 Nespressomaschine Lieferart: Mitnahme in Filiale	Krups	*XN8908CH Atelier	24	269.-	269.-
☒	Garantieverlängerung gem. AGB (https://www.fust.ch/bedingungen-gvl) (Artikel 10647276)		Laufzeit 2 Jahre		87.-	87.-

Total CHF

inkl. gesetzlicher MwSt.

356.-

Unterschrift Kauf & Garantieverlängerung ☒ AGB akzeptiert

H. Bosshart

Zahlung

☒ Zahlen an der Kasse
Supercard:2501*****222



586358

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	✓		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	✓		
	Taché/sale			