

Axiomes



586454

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501773599

0006622582

19.11.2024

Dominic Brechbühl

031 380 65 50

138@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 19.11.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Coop Center Wankdorf, 3014 Bern
Zubehör: Nur Gerät inkl. Tank
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706	Krups Inissia XN1005 red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Inissia XN1005 red					
	EAN/UPC	010942222200					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	116417852	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Rinnt unterhalb des Gerätes						

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4312 Bern Wankdorf (1/5578)
138@fust.ch / 031-380 65 50
Es bediente Sie: Egzon Basha

990001055781102230010980
11.02.2023 13:42

10102706 Krups inissia XN1005 red
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr
10103261 Beurer KS 10 Slate
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.
24 89.90 1
0.60
60 19.90 1
0.60

Total, inkl MWST

CHF 109.80
CHF -109.80
CHF 0.00

PostFinance XXXX94**

RETOUR

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR 1 MWST% 7.70 TOTAL 109.80

MWST 7.85

Supercard-Nr: 2501xxxxxx2265

ALTER PUNKTESTAND
Superpunkte sammeln
SUPERPUNKTE AUS EINKAUF
NEUER PUNKTESTAND

108.60 Saldo 11851
108
108
Total 11959

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

PostFinance Card Contactless

Transazione

XXXX9479

11.02.2023

#31417730*00605556/3e0sch/000000000004#

Totale-EFT CHF:

13:23:00

109.80



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586454

Entrée	Atelier	Sortie
24		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille reposer tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S		
Grille reposer tasse			E / S	E / S	E / S	E / S					E / S	
cache du bac d'égouttage												E / S
Buse vapeur												
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					
Repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	✓		
Etat propreté	Normal Taché/sale	✓		