

CONFORAMA BUSSIGNY

Route de Genève 5

1030 Bussigny

Tel : 021 552 90 00 / Fax :

TVA intracomm. : CHE-116.304.529

E-mail : sav.bussigny@conforama.ch

Ax omes



586484

FICHE DE REPARATION

N° dossier : 651-241101967

Transporteur

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Daillens

Sous traitant

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orto 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier Sous garantie

N° dossier : 651-241101967
Date de création : 18/11/2024
Date de clôture :
Date d'achat : 28/10/2024
N° Facture : 0012430202053
Gamme : Petit électro-ménager
Marque / Modèle : KRUPS / XN1005-INISSIA
Code Produit : 531262
Numéro de série / IMEI : 24202C40K081458A01Q
N° RMA :

Client

MARTIN BEATRIZ
moutes 11
1023 Crissier
Etage : Batiment : Escalier :
Tel :
Tél. bureau :
Tel. portable : 0791944573
E-mail :


Accessoire(s) réceptionné(s) :
Accessoires attendus :

Description détaillée de la panne

la machine avant ou apres elle coule de l'eau tout le temps la client dit que se ne pas normal et au meme temps la client reclame le cafe tres chaud ,lf

Description de l'état de l'appareil

sans emballage



Conforama⁺

ROUTE DE GENEVE 5
1030 BUSSIGNY

Opérateur : 5273 - Loriane C

Montant TTC CHF
531262 Machine à café NESPRESSO KRUP 79,95
Depot : D1 / GARANTIE 2 ANS
TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF TTC

Total CHF **79,95**
TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF TTC

Taux TVA	HT	TVA	TTC
8,10%	73,96	5,99	79,95

Espèces
CB - MasterCard
20,00
59,95

Nb Article(s) : 1

N° de ticket :



0 0124 3020 2053

Mag.: 00651 Poste: 001

28.10.2024 17:25

N° TVA : CHE-102.382.115

Merci pour votre visite.
Abonnez-vous à notre newsletter
et recevez CHF 10.-
Scannez le QR Code ci-dessous
à l'aide de votre smartphone
pour vous inscrire





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586484

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>S.M</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S		E / S		E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	<i>/</i>		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	<i>/</i>		
	Taché/sale			