



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 8. November 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14442909

Gemäss Reparaturauftrag 37755372 vom 05.11.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001645412 vom 05.11.2024

Lieferanten-Nr.
Versandart / Lieferbedingungen
Lieferdatum

62103
Camion / geliefert, verzollt
Montag, 11. November 2024

u/Ref.
Telefon
E-Mail

Rep. Service
+41 32 352 14 60
werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

*** aucune réclamation sous garantie (date) ***
Il y a un fond d'eau qui vient à chaque fois que l'on presse sur le bouton pour avoir un café. Elle fonctionne mais il faut presser plusieurs fois pour avoir un café.

Produkt		Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf	
71343.01	NESPRESSO CITIZ ARGENT		1 ST	0.0000	0,00
Kaufdatum: 03.04.2018					
Garantiebeleg: Nein					

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

Garantie expirée

No-AGRONET: 1001645412



(00)476113300035557132

Numéro de client	8055		
Nom client	LANDI Val-de-Ruz		
Complément	magasin 01		
Rue / boîte postale	Passage des Cèpes 1	Personne en charge	Debély Orlane
NP / lieu	2053 Cernier	No-téléphone	+41 58 476'99'00

Informations client	Agnès Veronesi, Bois noir 7 , 2053 - Cernier	
Notification	Téléphone: +41795235804	
Date	mardi, 5 novembre 2024	
Article	50967 - NESPRESSO CITIZ ARGENT	
Date d'achat	03.04.2018	Numéro de série
Durée garantie	60 Mois	

☒ Réparation
 ☒ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00
 ☐ Service

☐ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

Il y a un fond d'eau qui vient à chaque fois que l'on presse sur le bouton pour avoir un café. Elle fonctionne mais il faut presser plusieurs fois pour avoir un café.

Accessoire envoyé

x

Date

Signature LANDI

05.11.24

Q. Debély

Date

Signature du chauffeur



(00)476113300035557132

AGRONET-Order: 1001645412, LANDI Val-de-Ruz-2053 Cernier
 Client: Agnès Veronesi, Bois noir 7 , 2053 - Cernier
 No article: 50967 Modèle: NESPRESSO CITIZ ARGENT



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586488

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
L.M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					
Repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			