

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt-ID

Währung

4501782403

0006630042

28.11.2024

Danijel Maloca

071 955 56 30

ticketing-werkstatt@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 02.12.2024
Lieferadresse: KG-Werk. Obb, Industrie Haslen 3, 9245 Oberbüren
Zubehör: x
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10751889 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 116506720	Krups Nespresso® CitiZ Platinum&Milch Nespresso® CitiZ Platinum&Milchsch 3045380021785 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			
	Defektbeschreibung: Die Kaffeemaschine greift die Kapsel nicht mehr. Einlegen einer Kapsel ist somit nicht mehr möglich.						

Garantienachweis

Shop Bestell-Nr.: 110623320
Bestelldatum: 23.04.2023
Rechnungs-Nr.: 5014042991
Rechnungs-Datum: 23.04.2023
Abteilung: Shopoffice
Telefon-Nr.: 071 955 51 63
E-Mail:

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau
Mirja Jesinger
Brechtbühlerstrasse 11
3006 Bern

Oberbüren, 23.04.2023

Warenempfänger: Mirja Jesinger, Brechtbühlerstrasse 11, 3006 Bern

Menge	Artikel	Bezeichnung	Garantie	Preis	Betrag	MwSt
1	10751889	Nespresso Maschine - Krups Nespresso® CitiZ Platinum&Milchsch inkl. vorgezogene Recycling-Geb. (vRG)	24 Mte	249.90	249.90	1
				0.60		
					249.90	
				17.87		

Total in CHF inkl. MwSt (CHE-116.311.185 MWST)

Code 1: inkl. 7.7 % MwSt von CHF 232.03

Nach Bezahlung der gesamten Rechnung werden Ihnen 249 Punkte innert 3 Tagen auf Ihrem Konto Supercard-Nr. 2501*****296 gutgeschrieben.

Gilt als Garantienachweis, die Rechnung wird Ihnen durch paycard zugestellt



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586595

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
VM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			