

Axiomes



586607

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer 4501781158
Reparatur-Nr. 0006629185
Datum 26.11.2024
Ansprechpartner Johnni Zanardelli
Telefon 071 414 05 80
E-Mail 35@fust.ch
Lieferantennummer 101595
MwSt-ID CHE-116.311.185 MWST
Währung

Lieferdatum: 26.11.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Weinfelderstrasse 1, 8580 Amriswil
Zubehör: ovp
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10800137 Ihre Materialnr. Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 116491222 Defektbeschreibung: Milchaufschäumer funktioniert nicht tastenbeleuchtung defekt	Sage the Vertuo Creatista Brushed Stain SVE850BSS4JEU1 the Vertuo Creatista Brushed Stainl 9355973098754 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 10204269

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Adrian Salvisberg
Weiherholzstrasse 20c
8587 Oberaach

Warenretouren Service

Datum: 26.11.2024
Lieferschein-Nr.: 84868215
Auftrag-Nr.: 6629185

Filiale: Filiale Amriswil
Sachbearbeiter: Johnni Zanardelli
Telefon-Nr.: 071 41405 80
E-Mail: 35@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Adrian Salvisberg, Weiherholzstrasse 20c, 8587 Oberaach

Reparaturnummer: 0006629185

Retoure von: Adrian Salvisberg

10	10800137	Sage the Vertuo Creatista Brushed Stainl 1 ovp		ST	GV
		Nespresso-Maschine Milchaufschäumer funktioniert nicht tastenbeleuchtung defekt		IRIS-Code Retourengrund	1 - 110 - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

116088853

Lieferdatum:

17.10.2024



Terminauftrag: 11608853, Salvisberg

Skizzen | Abbrechen | Neu | Bearbeiten | Folgerung anleg | Ausgabevorschau

ERG Kundenauftrag Details

Beteiligte Personen/Organisationen | Versand | Fakturierung

Vorgangshistore

Unvollständigkeitsprotokoll

Organisationsdaten

Anlagen

Algemeine Daten

Art Terminauftrag

ID 11608853

Auftraggeber-ID: 10204269

Auftraggeber: Salvisberg

Adresse des Auftraggebers: Weihenrostrasse 20c / 8587 Oerenaach

Bestellnummer: 203377540

Wunschliefordatum: 17.10.2024

Verpacktnummer: 1528

Verkaufstürto: 0352

Trachtnummer: 0609821936957

Auftragsgrund

Fuel OLMA-Elektro

Datum: 17.10.2024

Wert

Nettowert

554.95 CHF

Verarbeitungsdaten

Status: erledigt

Ablehnungsstatus: nichts abgefragt

Kreditstatus: nicht durchgeführt

Gesamtsperrestatus: nicht gesperrt

Unvollständigkeitsstatus: vollständig

Postfrem

Neu | Liste bearbeiten

Aktionen

Positionen

10 Sage the Verho Craasle Brushed Steel

Produkt-ID: 10900137

Kundenname

Service Code

Menge: Einzel

Nettowert: 554.95 CHF

Positionstyp: Normposition

Werk: 1000

Aussagegrund

Notizen

Neu

Kein Ergebnis gefunden

Zurück



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586607

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastia
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage						E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino												E / S
							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				