

Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

Axiomes



586523

3293 Dotzigen, 2. Dezember 2024 / bmo

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14495955

Gemäss Reparaturauftrag 38095818 vom 28.11.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001659467 vom 28.11.2024

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Mittwoch, 4. Dezember 2024**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen la machine coule

Produkt		Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
				Einkauf	
99777.01	ARTICLE REPARATION ST Kaufdatum: 28.11.2019 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00
Warenwert				CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

Garantie expirée

No-AGRONET: 1001659467



(00)476113300035779152

Numéro de client	7014		
Nom client	LANDI Moléson-Sarine SA		
Complément	LANDI Grolley		
Rue / boîte postale	Route du PAA 25	Personne en charge	Romanens Christophe
NP / lieu	1772 Grolley	No-téléphone	+41 26 476'64'64

Informations client	André Gumy, rte du village 26 , 1730 - Ecuwillens		
Notification	SMS: +41264112317		
Date	jeudi, 28 novembre 2024		
Article	99777 - ARTICLE REPARATION ST		
Date d'achat	28.11.2019	Numéro de série	

☒ Réparation	☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00	☐ Service
☒ Certificat de garantie en annexe		

Description de l'erreur Client
la machine coule

Accessoire envoyé

Date

28/11/24

Signature LANDI



Date

Signature du chauffeur



(00)476113300035779152

AGRONET-Order: 1001659467, LANDI Moléson-Sarine SA-1772 Grolley
Client: André Gumy, rte du village 26 , 1730 - Ecuwillens
No article: 99777 Modèle: ARTICLE REPARATION ST

Landi
SARINE SA

Landi Sarine SA
Route du PAA 25
1772 Grolley
Téléphone +41 26 476 64 64
Fax +41 26 476 64 69
grolley@landisarine.ch
www.landisarine.ch
CHE-114.633.471

Madame, Monsieur
Anita et André Gummy
Agriculteur
Rte du Village 26
1730 Ecuwillens

N° de client
Code TVA client
Notre référence

1773
Assujetti à la taxe
LandiAdmin

Grolley, 28.11.2019
No-ALP : CH 32700

Bon de livraison pour ordre 50030670 (Définitif)

Mode de livraison 20 Enleveur
Date de livraison 28.11.2019
À partir de l'entrepôt Grolley, LANDI

Produit	Quantité	Unité	Prix incl.		Total incl.
27496.01 Nespresso Krups Inissia rouge	1.000	Pce (-)	79.950	79.95	
Garantie 60 mois					
Rabais personnel			-5 %	-4.00	75.95
11857.01 Amarone Antica Vigna 6x75cl	1.000	Mpack (-)	89.700	89.70	
Rabais personnel			-5 %	-4.49	85.21
				CHF	161.17
Sous-total					
Récapitulation de la TVA	630	Taux normal, TVA incluse 7.5%	de	161.17	11.52
		TVA total	CHF	11.52	
				Total	CHF 161.17

Marchandise délivrée: Signature collaborateur:

Marchandise reçue: Signature client:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Ax omes



580623

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S			
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S					E / S	
cache du bac d'égouttage												E / S
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					
Repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	/		
Etat propreté	Normal Taché/sale	/		