


Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne



Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 9. Dezember 2024 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14500603

Gemäss Reparaturauftrag 38129182 vom 05.12.2024
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001664004 vom 05.12.2024

Lieferanten-Nr.
Versandart / Lieferbedingungen
Lieferdatum

62103
Camion / geliefert, verzollt
Montag, 9. Dezember 2024

u/Ref.
Telefon
E-Mail

Rep. Service
+41 32 352 14 60
werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Nachfolgeauftrag zu 1001657393
wieder genau das gleiche Problem, Kundin holte die Maschine heute morgen bei uns
ab frisch von der Rep. als sie zuhause einen Kaffee rausliess lief hinten Zwischen dem
Wassertank und dem Schwarzen teil wasser raus. so wie schon vor der ersten Rep.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
75472.01 KAFFEEMASCHINE PIXIE RED Kaufdatum: 09.07.2020 Garantiebeleg: Ja		1 ST	Einkauf 0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

Nachfolgeauftrag zu 1001657393

AGRONET-Nr.: 1001664004



(00)476113300035853012

Kunden-Nummer

52000

Kunden-Name

LANDI Oberrheintal
Genossensch

Zusatz

Reto Steger

Strasse / Postfach

Oberrieterstrasse 87

PLZ / Ort

9450 Altstätten SG

Bearbeiter

Telefonnummer

+41 71 757'50'70

Kunden-Angaben

Benachrichtigung

Susanna Gätzi, Rahn - Gätziberg, 9450 - Altstätten SG

Datum

SMS: +41717500101

Artikel

Donnerstag, 5. Dezember 2024

Kaufdatum

62410 - KAFFEEMASCHINE PIXIE RED

Garantiedauer

09.07.2020

Serien-Nummer

60 Monate



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde

Nachfolgeauftrag zu 1001657393
wieder genau das gleiche Problem, Kundin holte die
Maschine heute morgen bei uns ab frisch von der Rep. als
sie zuhause einen Kaffee rausliess lief hinten Zwischen dem
Wassertank und dem Schwarzen teil wasser raus. so wie
schon vor der ersten Rep.

Eingesendetes Zubehör

Bitte Testen wenn sie von der Rep. retour kommt.

Datum

5.12.24

Unterschrift Landi

UEU

Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300035853012

AGRONET-Order: 1001664004, LANDI Oberrheintal Genossensch-9450 Altstätten SG
Kunde: Susanna Gätzi, Rahn - Gätziberg, 9450 - Altstätten SG
Artikel-Nr.: 62410 Modell: KAFFEEMASCHINE PIXIE RED

Landi

LANDI Oberrheintal
Oberrieterstrasse 87
9450 Altstätten
Tel. 071 757 50 70

Garantieschein

KAFFEEMASCHINE PIXIE RED

Artikelnummer:
Preis:

62410
109.00

Garantie 60 Monate, bis 09.07.2025

Bon: 48019

Kasse: 2016902

09.07.2020 10:00
Shop: 20169

1.1 Anwa

Für ausgepl
bei nicht ge
nur bei kor
Unwetter, Fr

1.2 Garant

Bei Unterhal

1.3 Garant

LANDI haße

die Folgen d...

Unter die Abnutzung oder eines unsachgemässen Gebrauchs, für welche die LANDI keine Haftung trifft.
Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sein Fahrrad regelmässig zu warten und zu pflegen. Die Garantie beschränkt sich auf die Benut-
zung des Fahrrads im privaten Bereich. Wird das E-Bike unsachgemäss repariert, unzureichend gewartet oder umgebaut erlischt Garantie-
anspruch. Zur Reparatur dürfen ausschliesslich Original-Teile verwendet werden.
Die Garantie beschränkt sich auf die fachmännische Instandstellung des Fahrzeuges. Weitergehende Garantiesprüche wie Wandelung
(Rückgängigmachen des Kaufvertrages aufgrund von Mängeln der Kaufsache) und Minderung werden ausgeschlossen.

er die Mängel am
ung (Rückgängig-
nsprüche können
haften Produktes

tausch ein Ersatz-
r dieser Möglich-

ndruck auf dem
l. Es handelt sich

der Garantien-

i laufen.
ser Behandlung
r Personen ver-

d Teile, die vom
digt wurden,
ossen.

ich die LANDI,
pruch besteht
haden infolge

LANDI Oberrheintal
Oberrieterstrasse 87
Genossenschaft
9450 Altstätten SG



Lieferadresse:

LANDI Oberrheintal
Genossenschaft
Oberrieterstrasse 87
9450 Altstätten SG

Telefon +41 71 757 50 70
Fax +41 71 757 50 79
E-Mail info@landialtstaetten.ch

3293 Dotzigen, 03.12.2024 / 8:11 / ra

Lieferschein Service 38071076

Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001657393

Kunden-Nr. 52000
Lager Reparaturalager
Lieferart/Kondition Camion / geliefert, verzollt
Tour-Nr. 3001
Reparaturschein 1001657393
Mechaniker Alicia R.
Lieferdatum Mittwoch, 04.12.2024

Frau
Susanna Gätzi
Rahn - Gätziberg
9450 Altstätten SG
Tel.: +41717500101

Fehlerbeschrieb Kunde

Serviceauftrag CH
Guten Tag

Diagnose Mechaniker

Ausgeführte Arbeiten

Wasser Läuft irgend wo beim Tank heraus.
Kundin hat immer wieder nasse Abdeckung.
Die Firma Axiomes hat Ihr Gerät kontrolliert. Folgende Teile wurden ersetzt: Vor dem
Gebrauch eine Tasse Wasser auslassen.
Defekte Teile gemäss untenstehender Auflistung ersetzt, Allgemeine Kontrolle und
Funktionstest

Produkt

Menge ME

Preis Betrag CHF

Landi inkl. MwSt

Produkt	Menge ME	Preis Landi	Betrag CHF inkl. MwSt
75472.01 62410 KAFFEEMASCHINE PIXIE RED	1 ST	109.000	0.00
98470.01 98470 Gehäuse	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Thermoblock	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Durchflussmesser	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Pumpe	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Elektronische Karte	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Kaffeetaste	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Wassertank	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Tropfplatte	1 ST	0.000	0.00
98470.01 98470 Kabelabdeckung	1 ST	0.000	0.00
Total	1 ST	0.000	0.00
		CHF	0.00

Empfang bestätigt:

Unterschrift

Datum



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586714

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
VM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S		E / S	E / S			E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse				E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage						E / S				E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur												
Clé de nettoyage						E / S						
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Réception	Expédition	Remarques
Etat propreté	Normal	Taché/sale				