

Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein

Bestellnummer

4501796639

Reparatur-Nr.

0006643084

Datum

09.12.2024

Ansprechpartner

Janushanth Rajakumaran

Telefon

044 839 50 80

E-Mail

111@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 09.12.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Obere Verkaufsebene, 8301 Glattzentrum

Zubehör: OVP

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10102706 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 116718392 Defektbeschreibung: Kommt kein Kaffee raus.	Krups Inissia XN1005 red Inissia XN1005 red 010942222200 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000 <Maschine ist ganz Neu	1	Stück			



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 30578737

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Roland Ruchti
Bleikiwäg 8a
8197 Rafz

Warenretouren Service

Datum: 09.12.2024
Lieferschein-Nr.: 84876196
Auftrag-Nr.: 6643084

Filiale: Filiale Glattzentrum
Sachbearbeiter: Janushanth Rajakumaran
Telefon-Nr.: 044 83950 80
E-Mail: 111@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Roland Ruchti, Bleikiwäg 8a, 8197 Rafz

Reparaturnummer: 0006643084

Retoure von: Roland Ruchti

10	10102706	Krups Inissia XN1005 red OVP	1	ST	GV
		Nespressomaschine Kommt kein Kaffee raus. <Maschine ist ganz Neu		IRIS-Code Retourengrund	1 - 610 - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle:

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:
Lieferdatum:

116647131
03.12.2024





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



586754

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
VM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S						E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Batteur												
Clé de nettoyage						E / S						
Aeroccino												E / S
							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

Rayures	Parfait/neuf	Réception	Expédition	Remarques
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			