

Firma
 Axiomes Engineering SA
 Chemin de l'Orio 30a
 1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501799803

Reparatur-Nr.

0006647053

Datum

12.12.2024

Ansprechpartner

Muhammed Ali Khabbaz

Telefon

032 686 81 20

E-Mail

183@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 12.12.2024

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Dorfackerstrasse 45, 4528 Zuchwil

Zubehör: komplett

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284673	Krups PIXIE XN304 Red	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	PIXIE XN304 Red					
	EAN/UPC	3016661155161					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.	Aufteilung				
	116760097	010000	0000				
	Defektbeschreibung:						
	die maschine blinkt ständig und heizt nicht auf						

FUSTUnd es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

990001072021212230012650

12.12.2023 10:34

4429 Zuchwil Fust (1/7202)
183@fust.ch / 032-686 81 20
Es bediente Sie: Utku Ersöz

		Gar.Mt.	
10284673	Krups PIXIE XN304 Red	24	94.50 1
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr		0.60
15000197 *	GVL-C GARANTIEVERLAENGERUNG + 2J.	24	32.00 1
Total, inkl MWST		CHF	126.50
Mastercard XXXXX*****7326		CHF	-126.50
RETOUR		CHF	0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	7.70	126.50	9.04

Supercard-Nr: 2501xxxxxx2947

enthaltener Personal-Rabatt: CHF -10.50

* ARTIKEL IST NICHT PUNKTE- UND RABATT- BERECHTIGT

* GLEICHZEITIG GILT DIESER BELEG ALS NACHWEIS FÜR DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG TYP C.
NICHT VON DEN GARANTIELEISTUNGEN GEDECKT SIND Z.B. BATTERIEN/AKKUS.

ALTER PUNKTESTAND		Saldo	37648
Superpunkte sammeln	93.90	93	
SUPERPUNKTE AUS EINKAUF		93	
NEUER PUNKTESTAND		Total	37741

Trophy 1-fach Punkte sammeln 9

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung	Debit Mastercard
XXXXXXXXXXXX7326	
12.12.2023	10:34:00
#31418002*00136635/PSDKYU/000000000002#	
Total-EFT CHF:	126.50



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 1403730

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 9245 Oberbüren
Herrn
Martin Kopp-Ryf
Mittlerweg 4
4537 Wiedlisbach

Warenretouren Service

Datum: 12.12.2024
Lieferschein-Nr.: 84878323
Auftrag-Nr.: 6647053

Filiale: Filiale Zuchwil
Sachbearbeiter: Muhamed Ali Khabbaz
Telefon-Nr.: 032 68681 20
E-Mail: 183@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Martin Kopp-Ryf, Mittlerweg 4, 4537 Wiedlisbach
Reparaturnummer: 0006647053
Retoure von: Martin Kopp-Ryf

10	10284673	Krups PIXIE XN304 Red komplett	1	ST	GV
		Nespresso Maschine die maschne blinkt ständig und heizt nicht auf		IRIS-Code Retourengrund	1 - 11F - - - Artikel defekt

Ausweiskontrolle: ☐

Datum: _____

Name & Vorname: _____

Unterschrift: _____

Kaufbeleg: 113053026
Lieferdatum: 12.12.2023



Axiomes



586870

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>S.M</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	(E) / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			