

Axiomes



587059

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30



ACACIAS, 26.12.2024 14:14

Ordre/BL: C018 - 225219 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG:réparation sous garantie

Qté:	1,00
Marque:	KRUPS
Type:	XN3063CH PIXI REDESIGN GREEN
N° série:	242201131020258A05Q
Accessoires:	appareil
État:	usage
Description de l'erreur:	l'eau coule toute seule - et seulement 1 voyant sur 2 allumé

Client : JEAN-FRANCOIS CHAPPUIS
CHEMIN DE VERS 7
CH 1228 PLAN LES OUATES

N° ticket	9537
N° caisse	109
N° article	41102203077
Date d'achat	15.10.2024

Code EAN



3 045380 024830

Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.

Traité par : DELORMOZ

Signature de l'atelier



Media Markt Suisse SA
succursale Genève
Route des Acacias 43
1227 Carouge
Tel. +41 22 304 54 54

225 219

2203077 129,95 b
KRUPS

XN3063CH PIXI REDESIGN GREEN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

2005086 19,95

2020 GARANTIE 2+1 KLEINELEKT

N° contrat: 00618.1127140

pour 2203077

selon les CGV 2020

GARANTIEVERLÄNGERUNG 2 + 1

KLEINELEKTRO

valeur assurée: 129,95

Annulation 2005086 -19,95

2203077 129,95 b
KRUPS

XN3063CH PIXI REDESIGN GREEN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

Total CHF 259,90

Giftcard

N° card:

Acq id:

Total-EFT CHF:

VISA

incl. 8,10% TVA (b) 19,48
Valeur marchand. net (b) 240,42

CHE-116.285.317 TVA
Quittance = Garantie
Merci de votre achat
www.mediamarkt.ch

9537 C018 109 3333 15.10.2024 15:48



09537006181092024101515489

myMediaMarkt

MONSIEUR
JEAN-FRANCOIS CHAPPUIS
CHEMIN DE VERS 7
CH 1228 PLAN LES OUATES

079 551 91 70



ACACIAS, 26.12.2024 14:14

Ordre réparation / bon de remise: C018 - 225219

Marque:	KRUPS	Type app.:	CAPSULE MACHINE
NESPRESSO			
Type:	XN3063CH PIXI REDESIGN GREEN	Date d'achat:	15.10.2024
N° de série:	242201131020258A05Q	N°. art.:	41102203077

Si garantie: sous réserves des conditions figurant dans votre mode d'emploi

Accessoires:	appareil
État:	usage
Description de l'erreur:	l'eau coule toute seule - et seulement 1 voyant sur 2 allumé

Les contrôles et devis sont payants.

Consultez l'état des réparations sur www.mediamarkt.ch.
Notre centre de service virtuel vous fournit les dernières informations.

Délai de conservation de l'objet:

Si l'objet du mandat n'a pas été retiré dans un délai de quatre semaines après la première demande de retrait, nous nous réservons le droit de facturer un loyer de stockage approprié dès que ce délai est dépassé. Si l'objet n'est pas retiré au plus tard trois semaines après la deuxième demande de retrait, notre obligation de conservation ainsi que notre responsabilité pour tout dommage par négligence à l'objet ou pour la perte de l'objet deviennent caduques. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de détruire l'objet, sans faire appel à un juge, ou de l'utiliser d'une quelconque manière et de réserver son utilisation à un éventuel bénéfice. La demande de retrait est envoyée à la dernière adresse connue du client. Le client est tenu d'informer Media Markt au plus vite de tout changement d'adresse.

Vous avez été servi par le collaborateur: DELORMOZ

Signature client



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587059

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			