



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501820670

Reparatur-Nr.

0006666165

Datum

03.01.2025

Ansprechpartner

Bostraj Agostino

Telefon

041 726 70 30

E-Mail

177@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 03.01.2025
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Bundesplatz 11, 6300 Zug
Zubehör: Kompett
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10752000 Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 117022972 Defektbeschreibung: Nach dem Entkalken hör das Licht nicht auf zu blinken. (Blinkt immer rot)	Krups Nespresso® CitiZ Platinum Edelst Nespresso® CitiZ Platinum Edelstahl 3016661164712 Auftragspos. 010000 Aufteilung 0000	1	Stück			

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4431 Zug Alpenstr. Fust (1/964)
177@fust.ch / 041-726 70 30
Es bedient Sie: Radu Cacitu



10 000 Krups Nespresso® Citiz Platinum
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.
24 179.95 1
0.60

Total, inkl MWST

CHF 179.95

VISA XXXXX*****8240

CHF -179.95

RETOUR

CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR 1 MWST% 7.70

TOTAL
179.95

MWST
12.87

Trophy 1-fach Punkte sammeln

17

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung
XXX XXXXX8240
07.11.2023
#31418006*00316137/KJL3A1/000000000002#
Total-EFT CHF:

Visa Debit Contactless

11:54:00

179.95



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 6540147

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Horst Laumann
Neufrauenstein 14
6300 Zug

Warenretouren Service

Datum: 03.01.2025
Lieferschein-Nr.: 84890016
Auftrag-Nr.: 6666165

Filiale: Filiale Zug Bundesplatz
Sachbearbeiter: Bostraj Agostino
Telefon-Nr.: 041 72670 30
E-Mail: 177@fust.ch

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Horst Laumann, Neufrauenstein 14, 6300 Zug

Reparaturnummer: 0006666165

Retoure von: Horst Laumann

10	10752000	Krups Nespresso® CitiZ Platinum Kompett	1	ST	GV
----	----------	---	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - N10 - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Nach dem Entkalken hör das Licht nicht auf zu blinken. (Blinkt immer rot)

Ausweiskontrolle:

☐

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

112590338

Lieferdatum:

07.11.2023





AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587063

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
9.14		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S		E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			