



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501818777

Reparatur-Nr.

0006664774

Datum

31.12.2024

Ansprechpartner

Ralf Boll

Telefon

056 437 06 20

E-Mail

120@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt.-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 31.12.2024
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Jurastrasse 48, 5430 Wettingen
Zubehör: das ganze Zubehör fehlt
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10284671	Krups CITIZ XN741B silver	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	CITIZ XN741B silver					
	EAN/UPC	3016661155314					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.					
	117004339	010000					
	Defektbeschreibung:						
	Es wurde immer entkalkt aber es kommen nur Tropfen raus						

Fust

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.

4422 Wettingen Tägi (1/5321)
120@fust.ch / 056-437 06 20
Es bediente Sie: Laxsan Sandrakumar



09.09.2024 14:43

10066841 Miele Staubbeutel HyClean KK
10284671 Krups CITIZ XN741B silver
Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr

Gar.Mt.
19.95 1
24 139.95 1
0.60

Total, inkl MWST

CHF 159.90

Mastercard XXXXX*****5199

CHF -159.90

RETOUR

CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL
1	8.10	159.90

**MWST
11.98**

Supercard-Nr: 2501xxxxx8848

ALTER PUNKTESTAND

Superpunkte sammeln

159.30

Saldo 25167

SUPERPUNKTE AUS EINKAUF

159

NEUER PUNKTESTAND

159

Total 25326

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung
XXXXXXXXXXXX5199
09.09.2024
#31417988*00394596/518704/000000000002#
Total-EFT CHF:

Debit Mastercard

14:43:00

159.90



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587123

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
I.4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S			E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			