



Firma  
Axiomes Engineering SA  
Chemin de l'Orio 30a  
1032 Romanel-sur-Lausanne

## Lieferschein

### Bestellnummer

4501822851

Reparatur-Nr.

0006668807

Datum

06.01.2025

Ansprechpartner

Stefan Stamenkovic

Telefon

044 745 90 10

E-Mail

107@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 06.01.2025  
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon  
Zubehör: komplett  
Kostenvoranschlag: Nein

| Position | Material                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                      | Auftragsmenge | Einheit | Nettopreis | Preiseinheit | Nettowert |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 10       | 10066622<br>Ihre Materialbez.<br>EAN/UPC<br><b>Kontierungsaufträge</b><br>Auftrag<br>117061515<br>Defektbeschreibung:<br>Rinnt wieder | Krups Essenza Mini XN1108<br>Essenza Mini XN1108<br>010942222217<br>Auftragspos.<br>010000<br>Aufteilung<br>0000 | 1             | Stück   |            |              |           |



Seite 1 / 1  
Kunden-Nr. 10464617

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Frau  
Bozana Beric  
Badenerstrasse 83  
8952 Schlieren

## Warenretouren Service

Datum: 06.01.2025  
Lieferschein-Nr.: 84891712  
Auftrag-Nr.: 6668807

Filiale: Filiale Dietikon  
Sachbearbeiter: Stefan Stamenkovic  
Telefon-Nr.: 044 74590 10  
E-Mail: 107@fust.ch

| Position | Artikel | Bezeichnung | Menge | ME | Service-Code |
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|
|----------|---------|-------------|-------|----|--------------|

Auftraggeber: Bozana Beric, Badenerstrasse 83, 8952 Schlieren

Reparaturnummer: 0006668807

Retoure von: Bozana Beric

|    |          |                                       |   |                            |                                 |
|----|----------|---------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 10 | 10066622 | Krups Essenza Mini XN1108<br>komplett | 1 | ST                         | GV                              |
|    |          | Nespressomaschine<br>Rinnt wieder     |   | IRIS-Code<br>Retourengrund | 1 - 11F - - -<br>Artikel defekt |

Ausweiskontrolle:

Datum:

Name & Vorname:

Unterschrift:

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

115066754  
08.07.2024



Und es funktioniert.  
Et ça fonctionne. E funziona.



4330 Dietikon Fust (2/863)  
107@fust.ch / 044-745 90 10  
Es bediente Sie: Marko Vidovic

08.07.2024 14:22

|          |                                   |         |         |
|----------|-----------------------------------|---------|---------|
| 10066622 | Krups Essenza Mini XN1108         | Gar.Mt. |         |
|          | Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr | 24      | 79.95 1 |
|          |                                   |         | 0.60    |

**Total, inkl MWST** CHF **79.95**

VISA XXXXX\*\*\*\*\*3810 CHF -79.95

RETOUR CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

| GR | MWST% | TOTAL | MWST |
|----|-------|-------|------|
| 1  | 8.10  | 79.95 | 5.99 |

Supercard-Nr: 2501xxxxxx1974

|                                |              |            |
|--------------------------------|--------------|------------|
| <b>ALTER PUNKTESTAND</b>       | <b>Saldo</b> | <b>93</b>  |
| Superpunkte sammeln            | 79.35        | 79         |
| <b>SUPERPUNKTE AUS EINKAUF</b> |              | 79         |
| <b>NEUER PUNKTESTAND</b>       | <b>Total</b> | <b>172</b> |

Besten Dank:

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.  
(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Buchung                                | Visa Debit Contactless |
| XXXXXXXXXXXX3810                       |                        |
| 08.07.2024                             | 14:22:00               |
| #31417760*00375746/112403/00000000002# |                        |
| Total-EFT CHF:                         | 79.95                  |



**AXIOMES**  
ENGINEERING SA

**NESPRESSO**

SERVICE  
PARTNER

Kunde  
Seriennummer  
Referenz

**FUST**  
**24015C30h023758A09w**  
**6586627**

Dipl. Ing. Fust AG Dietikon  
Riedstrasse 6  
8953 Dietikon

Maschinenmodell  
Reparaturnummer

**C30 Essenza Mini Black**  
**585736**

### **Reparatur Ihrer NESPRESSO Kaffeemaschine**

Romanel, 18.10.2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Ihnen Ihre Nespresso Maschine zurückzusenden. Wir haben sie mit der grössten Sorgfalt repariert und haben alle Temperatur- und Wasserdruckkontrollen durchgeführt, um Ihnen das perfekte Nespresso Kaffee-Erlebnis zu garantieren.

Nachstehend finden Sie die Liste der wichtigsten Arbeiten, die durchgeführt wurden:

#### **Ausgewechselte Teile:**

- 1 x Durchflussmesser Essenza Mini
- 1 x Brühinheit C Tamporint carré Essenza Mini
- 1 x Wassertank Essenza Mini
- 1 x cover black tamporint C Essenza Mini "carré"

#### **Ratschläge zur Entkalkung**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 2 Tassen pro Tag   | : Entkalkung alle 6 Monate |
| 4 Tassen pro Tag   | : Entkalkung alle 5 Monate |
| 6 Tassen pro Tag   | : Entkalkung alle 2 Monate |
| > 8 Tassen pro Tag | : Entkalkung monatlich     |

Basierend auf einer Wasserhärte von >15 bis 25 °fH

Die Reparatur Ihrer Maschine durch unseren Partner wird mit einer Reparaturgarantie versehen, gültig für 6 (sechs) Monate, ab dem 18.10.2024. Diese Garantie annulliert keinesfalls die Herstellergarantie. Sie bezieht sich auf die Gesamtheit der Maschinenteile, abgesehen von Beschädigungen durch Nachlässigkeit, schlechte Handhabung oder Anwendung, Kalkablagerung, Wartungsmangel, keine normale Abnutzung der Maschine, durch eine vorgenommene Änderung oder jede andere externe Ursache.

Um Ihrer Nespresso Maschine eine längere Lebensdauer sicherzustellen erlauben wir uns, Ihnen die Häufigkeit der durchzuführenden Entkalkungsvorgänge gemäss der obenstehenden Tabelle in Erinnerung zu rufen. Weitere Informationen über die Qualität des Wassers in Ihrer Region können Sie im Internet unter [www.qualitedeleau.ch](http://www.qualitedeleau.ch) nachlesen.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Nummer 021 641 75 30 oder über Internet [www.axiomes.ch](http://www.axiomes.ch) gerne zur Verfügung.

**Wichtig:** Vor dem Gebrauch eine Tasse Wasser auslassen.

Mit freundlichen Grüssen

**AXIOMES ENGINEERING SA**



**AXIOMES**  
ENGINEERING SA

Numéro de réparation Axiomes :



587137

| Entrée | Atelier | Sortie |
|--------|---------|--------|
| S.M    |         |        |

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

|                      | Essenza + | Essenza Mini | Inissia | Citiz | Citiz&Co | U     | Pixie | Prodigio | Expert | Maestria | Vertuo Plus | Vertuo Next |
|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------|
| Complet              | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Bac à eau            | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| couvercle bac à eau  | E / S     |              |         | E / S | 2E / 2S  | E / S |       | E / S    | E / S  |          | E / S       | E / S       |
| Récipient à capsules | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Bac de récupération  | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  |          |             | E / S       |
| Bac d'égouttage      | E / S     | E / S        |         | E / S | E / S    | E / S |       |          |        | E / S    |             |             |
| Grille d'égouttage   | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    |             |             |
| repose tasse         |           |              | E / S   | E / S | 2E / 2S  |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Grille repose tasse  |           |              |         |       |          |       |       |          | E / S  |          | E / S       | E / S       |
| Buse vapeur          |           |              |         |       |          |       |       |          |        | E / S    |             |             |

|                          | Lattissima+ / Touch | Lattissima PRO | Gran Lattissima | Lattissima One | Lattissima One Evo | Atelier | Citiz & Milk        | U & Milk | Prodigio & Milk | Expert & Milk | Gran Maestria | Creatista |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| Complet                  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac à eau                | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| couvercle bac à eau      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         |               | E / S     |
| Récipient à capsules     | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac de récupération      | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | 9         |
| Bac d'égouttage          |                     |                | E / S           |                |                    |         | E / S               | E / S    |                 |               |               | E / S     |
| Grille d'égouttage       | 2E / 2S             | E / S          | E / S           |                | E / S              |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| repose tasse             |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Grille repose tasse      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   |                     |          |                 | E / S         |               |           |
| cache du bac d'égouttage |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               | E / S         |           |
| Buse vapeur              |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Buse de détartrage       | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Repose tasse noir        |                     |                |                 |                |                    |         | avant 2016<br>E / S |          |                 |               |               |           |
| Bac à lait / Pot à lait  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| tuyau en silicone        | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Batteur                  |                     |                |                 |                |                    | E / S   |                     |          |                 |               |               |           |
| Clé de nettoyage         |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Aeroccino                |                     |                |                 |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         |           |

#### Etat général de la machine

|               |                                                 | Réception | Expédition | Remarques       |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Rayures       | Parfait/neuf<br>Usure normale<br>Fortes rayures | /         |            | Bac à eau cassé |
| Etat propreté | Normal<br>Taché/sale                            | /         |            |                 |