



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

4501822004

Reparatur-Nr.

0006666114

Datum

03.01.2025

Ansprechpartner

Lion-Leandro Mannoni

Telefon

044 938 38 68

E-Mail

153@fust.ch

Lieferantennummer

101595

MwSt-ID

CHE-116.311.185 MWST

Währung

Lieferdatum: 03.01.2025
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Wasserstrasse 40, 8340 Hinwil
Zubehör: komplett.
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10752000	Krups Nespresso® CitiZ Platinum Edelst	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Nespresso® CitiZ Platinum Edelstahl					
	EAN/UPC	3016661164712					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	117022419	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	Gerät wurde Entkalt gemäss bedienungs Anleitung und seit der Entkalkung						
	Brennt da Lämpchen anndauernd rot.						
	Kaffe kommt der erste normal raus und ab dem 2ten nurnoch Tröpfelnd.						



Seite 1 / 1
Kunden-Nr. 2975717

Warenretouren Service

Datum: 03.01.2025
Lieferschein-Nr.: 84890025
Auftrag-Nr.: 6666114

Filiale: Filiale Hinwil
Sachbearbeiter: Lion-Leandro Mannoni
Telefon-Nr.: 044 93838 68
E-Mail: 153@fust.ch

Dipl. Ing. Fust | Industrie Haslen 3 | 9245 Oberbüren

Herrn
Rudolf Ludwig
Goldbühlstrasse 10
8620 Wetzikon ZH

Position	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Service-Code
----------	---------	-------------	-------	----	--------------

Auftraggeber: Rudolf Ludwig, Goldbühlstrasse 10, 8620 Wetzikon ZH

Reparaturnummer: 0006666114

Retoure von: Rudolf Ludwig

10	10752000	Krups Nespresso® CitiZ Platinum komplett.	1	ST	GV
----	----------	---	---	----	----

IRIS-Code
Retourengrund

1 - 11F - - -
Artikel defekt

Nespresso Maschine
Gerät wurde Entkalt gemäss bedienungs Anleitung und seit der Entkalkung Brennt da Lämpc

Ausweiskontrolle:

Datum:

☐ 03.01.25

Name & Vorname:

Unterschrift:

Th. Ludwig

Kaufbeleg:

Lieferdatum:

116173454

26.10.2024



Betrifft Reparatur der Maschine Citiz Platinum C (Krups Nespresso)

Maschine wurde am 26.10.2024 in der Fust - Filiale in Hinwil gekauft.

Trotz mehrfacher Entkalkung Arbeiten gemäss der Bed. Anleitung brennt der rote Alarm dauernd.

Zuerst blinkte der rote Alarm, nach der Entkalkung brannte dieser dauernd.

Firma Fust Empfahl uns die Arbeiten zu wiederholen, jedoch ohne Erfolg.

Schon vor dem Entkalken lief der **erste** Kaffee gut, jedoch der **zweite** Kaffee lief nur Tropfenweise.

Es wurden immer nur die vorgeschriebenen Kapseln verwendet.

Irgend etwas stimmt nicht, oder was machen wir falsch?

Kontakt:

Rudolf Ludwig
Goldbühlstr. 10
8620 Wetzikon

E: Mail ludwig.wetzikon@bluewin.ch

Nat: 079 336 63 53

Mit freundlichen Grüssen
R. Ludwig

W.03.01.2025



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587149

Entrée	Atelier	Sortie
S.M		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Eszenza +	Eszenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S			
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S					E / S	
cache du bac d'égouttage												E / S
Buse vapeur												
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					
Repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			