



Lieferadresse
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 9. Januar 2025 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14516094

Gemäss Reparaturauftrag 38251264 vom 06.01.2025
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001679884 vom 06.01.2025

Lieferanten-Nr.
Versandart / Lieferbedingungen
Lieferdatum

62103
Camion / geliefert, verzollt
Freitag, 10. Januar 2025

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen

Bonjour,
La machine a une fuite, elle coule à l'arrière de la machine ainsi qu'en dessous.
La machine a été détartré à plusieurs fois.
Merci de bien vouloir la réparer sous garantie.
Meilleures salutations
Camille Paupe

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE Kaufdatum: 22.06.2022 Garantiebeleg: Ja		1 ST	Einkauf 0.0000	0,00
Warenwert			CHF	0,00

Mit freundlichen Grüßen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Ordre de service

No-AGRONET: 1001679884

Numéro de client **8004**
 Nom client **LANDI Moléson-Sarine SA**
 Complément **Château-d'Oex**
 Rue / boîte postale **Rte de Saanen 2**
 NP / lieu **1660 Château D'Oex**



Personne en charge **Paupe Camille**
 No-téléphone **+41 26 924'68'56**

Informations client **Camille Measson, Chemin de Terreaux 34 , 1862 - Les Mosses**
 Notification **Téléphone: +41798300190**
 Date **lundi, 6 janvier 2025**
 Article **56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE**
 Date d'achat **22.06.2022**
 Durée garantie **60 Mois**

Numéro de série

☒ Réparation

☐ Devis à partir du PV Landi de CHF 50.00, sauf pour l'assortiment Mobility à partir de CHF 100.00

☐ Service

☒ Certificat de garantie en annexe

Description de l'erreur Client

Bonjour,
 La machine a une fuite, elle coule à l'arrière de la machine ainsi qu'en dessous.
 La machine a été détartré à plusieurs fois.
 Merci de bien vouloir la réparer sous garantie.
 Meilleures salutations
 Camille Paupe

Accessoire envoyé

Date

6.01.25

Signature LANDI

CPT

Date

Signature du chauffeur

AGRONET-Order: 1001679884, LANDI Moléson-Sarine SA-1660 Château D'Oex
 Client: Camille Measson, Chemin de Terreaux 34 , 1862 - Les Mosses
 No article: 56770 Modèle: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROUGE



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587252

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
S.M		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S						E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S	E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S			E / S	9
repose tasse			E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S						E / S	
repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					
Siphon en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Nettoyeur												
Kit de nettoyage						E / S						
Accessoire												E / S
							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

	Parfait/neuf	Usure normale	Fortes rayures	Nettoyé	Propreté	Taché/sale	Réception	Expédition	Remarques