



CONFORAMA S. ANTONINO

Centro Jumbo
Via Essagra
6592 S. Antonino
Tel : 091 252 35 00 / Fax :
TVA intracomm. :
E-mail : sdv.sant-antonino@conforama.ch

SCHEDA DI RIPARAZIONI

N° dossier : 668-250101296

vettore

POSTLOGISTICS
Z.i. Les Graveys
1310 - Daillens

Subappaltatore

AXIOMES ENGINEERING
SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 - Romanel-s-Lausanne

Dossier sotto garanzia

N° dossier : 668-250101296
data creazione : 11/01/2025
Data di conclusione :
data acquisto : 04/02/2023
N° Fattura : 2523035442419
gamma : Piccolo elettrodomestico
Marca / modello : KRUPS / XN8908CH-ATELIER
codice prodotto : 214743
numero di serie / IMEI : 3016661156632
N° RMA :

cliente

CARETTI LOREDANA
6593 Cadenazzo
piano : Batiment : Treppe :
Tel :
Tel ufficio :
Tel. Cellulare : 0796402350
E-mail :


accessorio(i) ricevuto(i) :
in attesa degli accessori :

descrizione del guasto

perde eccessiva acqua ad ogni caffè. Inoltre il cliente chiede costo per la fornitura di un nuovo portacapsule interno

descrizione dello stato del dispositivo

usata, buone condizioni, con portacapsule interno mancante, XN8908CH



Ricevuta n.: 25 23 035 44241 9

del : 04.02.2023

Negozio : SANT ANTONINO

Via Industrie 12

FATTURA



6592 SANT ANTONINO

IVA Intracom : CHE-102.382.115

Cliente : Mme Caretti Loredana

Fatturazione : Mme Caretti Loredana

VIA AI CIOSS 4

6593 CADENAZZO

Riferimento	Designazione	Qtà	Prezzo Unit.	PV Totale	% Sconto
214743	Macchina da caffè NESPRESSO KRUPS Atelier TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF TTC	1,00	CHF 188,96	CHF 188,96	10,00
	TAR EM e 0,250 kg et < 5 kg 0,60 CHF TTC		TOT. IVA Escl.	CHF 175,45	
			IVA	CHF 13,51	
			TOTALE TI	CHF 188,96	

Servizio post vendita : +41 91 252 35 00



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587312

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S			
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S
										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			