



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501835361

0006683898

20.01.2025

Christian Luederitz

033 826 08 40

100@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 20.01.2025

Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Aegertiweg 33, 3800 Matten bei Interlaken

Zubehör: komplett

Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10778415 Ihre Materialnr. Ihre Materialbez. EAN/UPC Kontierungsaufträge Auftrag 117220996 Defektbeschreibung: Gerät blinkt und heizt nicht mehr auf	Krups Nespresso Pixie Redesign, Titan XN306TCH XN306TCH 3045380024823 Auftragspos. Aufteilung 010000 0000	1	Stück			



Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990001071680307240014995

03.07.2024 09:38

4568 Oberland Shopping Fust (1/7168)

100@fust.ch / 033-826 08 40

Es bediente Sie: Christian Luederitz

		Gar.Mt.	
10778415	Krups Nespresso Pixie Redesign Titan	24	149.95 1
	Obligat. vorgez. Recycling-Gebühr		0.60

Total, inkl MWST **CHF** **149.95**

Superpunkte 4280 0.00 -42.80

Mastercard XXXXX*****8362 CHF -107.15

RETOUR CHF 0.00

MWST-Nummer: CHE-116.311.185

GR	MWST%	TOTAL	MWST
1	8.10	107.15	8.03

Supercard-Nr: 2501xxxxx8167

	Saldo	4281
ALTER PUNKTESTAND		
Superpunkte sammeln	149.35	149
Bezahlen mit Punkten		-4280
SUPERPUNKTE AUS EINKAUF		-4131
NEUER PUNKTESTAND	Total	150

Besten Dank.

Bitte Kassabon aufbewahren. Gilt bei Geräten als Garantieschein.

(Mit Nachbesserungsrecht, Umtauschrecht gemäss AGB)

Buchung

XXXXXXXXXXXX8362

03.07.2024

#31418083*00268349/UZ32BV/00000000002#

Total-EFT CHF:

Debit Mastercard

09:38:00

107.15

Axiomes



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S						E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S		
Grille repose tasse											E / S	E / S
Buse vapeur									E / S		E / S	E / S

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S				E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			