

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30

Axiomes



5875 30



AIGLE, 24.01.2025 14:15

Ordre/BL: C021 - 140906 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG:réparation sous garantie

Qté:	1,00
Marque:	KRUPS
Type:	XN1005 INISSIA RED
N° série:	SANS
Accessoires:	aucun
État:	trace d'usure
Description de l'erreur:	l'eau n'arrive plus

Client :	CHRISTINE BOVEY
	IMP LA CONFERIE 22
	CH 1800 VEUVRY

N° ticket	20901
N° caisse	111
N° article	41101722657
Date d'achat	28.12.2023

Code EAN

Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.

Traité par : GASNIER

Signature de l'atelier

Media Markt Suisse SA, succursale d'Aigle
OUTLET_ID 1181 (C021)
CHEMIN SOUS-LE-GRAND-PRÉ 4
CHABLAIS CENTRE
1860 AIGLE

slipstudy_vat_id CHE-116.285.317 TVA

20901	2023-12-28	2023-12-28
111 102 10720	14:49:41	14:49:41
Bon de vente		50293760

4110 . 1722657 KRUPS - XN1005 INISSIA RED

1 x 99,95

99,95b

Total montant CHF

99,95

Païement par carte MASTERCARD

99,95

N° transaction 00716372

Code d'autorisation 5NAE7H

ID du terminal 31489721

N° carte XXXXXXXXXXXXX2634

Type de carte du terminal 2 VEZ02

Mode de paiement PIN

Transaktionstyp: Zahlung

Time: 20231228 14:42:00

Application Name: MasterCard

Booking Period: 2613

Encrypted PAN: 10E4F0C434D84D795068D40E72BE985C

DCC Mode: 6

	Net	TVA	Brut
b 7,70%	92,80	7,15	99,95
Σ	92,80	7,15	99,95

End of slip study report (Create date: 24/01/25)

C021 - 140906 - 1



Expéditeur
MEDIA MARKT
AIGLE

Récepteur
AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE

Fourn. GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

N° RMA

KRUPS
XN1005 INISSIA RED
CAPSULE MACHINE NESPRESS
1722657

1 / 1



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587530

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>EM</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	<i>/</i>		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	<i>/</i>		
	Taché/sale			