



Firma
Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein

Bestellnummer

Reparatur-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Lieferantennummer

MwSt.-ID

Währung

4501842365

0006689875

25.01.2025

Sylvain Alexandre

022 308 17 27

161@fust.ch

101595

CHE-116.311.185 MWST

Lieferdatum: 25.01.2025
Lieferadresse: Dipl. Ing. Fust, Route des Jeunes 10, 1212 Lancy
Zubehör: complète
Kostenvoranschlag: Nein

Position	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	Einheit	Nettopreis	Preiseinheit	Nettowert
10	10647276	Krups Atelier XN8908	1	Stück			
	Ihre Materialbez.	Atelier XN8908					
	EAN/UPC	3016661156632					
	Kontierungsaufträge						
	Auftrag	Auftragspos.		Aufteilung			
	117279491	010000		0000			
	Defektbeschreibung:						
	fuite d'eau suite a detartrage	- machine deja parti en reparation pour					
	meme problème (6240280)	- Client souhaite avoir un appareil neuf					

FUST

Und es funktioniert.
Et ça fonctionne. E funziona.



990003095662503230025900

25.03.2023 16:25

4346 Carouge La Praille (3/9566)

161@fust.ch / 022-308 17 27

Serv(e) par: Stéphane Bigot

10647276	Krups Atelier XN8908	gar. mois	24	259.00	1
	Taxe antic. de recyclage obl.(TAR)			0.60	

Total, Incl. TVA CHF **259.00**

Mastercard XXXXX*****8587 CHF -259.00

Retour marchandise CHF 0.00

Numéro de TVA: CHE-116.311.185

CD	TVA%	TOTAL	TVA
1	7.70	259.00	18.52

Supercard: 2501xxxxxx0329

ANCIENS POINTS		Solde	13798
Superpunkte sammeln	258.40	258	
SUPERPOINTS SUR ACHAT		258	
NOUVEAUX POINTS		Total	14056

Merci de votre achat.
Prière de conserve la quittance
(Bon de garantie avec droit de réfection,
droit d'échange selon les CGV)

Débit	Debit Mastercard Contactless
XXXXXXXXXXXX8587	
25.03.2023	16:25:00
#31417799*00588898/732382/00000000002#	
Total-EFT CHF:	259.00

Axiomes



587536

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
Repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creastista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
Cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			