

Axiomes



587586

AXIOMES Engineering SA
Chemin de l'Orion 30a
1032 Romanel-sur-Lausanne

301541860

Coop Service
Reparaturen
Industriestrasse 17
4612 Wangen bei Olten

0848 811 822 (Normaltarif)
serviceline@coop.ch

Datum: 28.01.2025

MWST-Nr. CHE-116.311.185

Reparatur Auftrag: 301541860

Bitte allfällige Reparaturkosten auf Ihrem Rücklieferschein oder hier vermerken:

☐ Reparatur auf Garantie ☐ Reparaturkosten CHF

Ohne Angaben wird von einer kostenlosen Garantie ausgegangen und eine allfällige Rechnung abgelehnt

Artikel: 6513144 Krups Nespresso Pixie Titan XN304T

Art. Nr. Lieferant:

0000000000000000000000009100
035618

Seriennummer:

Marke: Krups

Garantie: Ja

Kostenvoranschlag ab: CHF 65.00

Falls Rep. nicht möglich:

Kaufdatum: 12.12.2023

Kaufpreis: CHF 129.00

Festgestellte Mängel:

Le cafe ne coule pas ou tres peu

Bitte ab CHF 65.00 ein Angebot erstellen.

Unter diesem Betrag, bitte die Reparatur ohne Kostenvoranschlag direkt ausführen.

Der Endkunde erwartet über diesem Betrag einen Kostenvoranschlag, welcher auch bei allfälliger Ablehnung kostenlos ist.

Wichtige Informationen:

- Dieser Reparatur-Auftrag beinhaltet die Daten aus dem Kaufbeleg. Der Garantierantrag wurde von uns geprüft und genehmigt.
- Bitte alle mitgelieferten Dokumente wieder retournieren und ausserhalb des Paketes anbringen.
- Bitte nur ein Artikel pro Auftrag verpacken.
- Der Endkunde erwartet eine Dokumentation der Fehlerbehebung (ebenfalls Pflegehinweise).
- Bei nicht Einhalten der vereinbarten Reparaturdauer, bitte unverzüglich melden.



Pour moi et pour toi.

Coop Delémont Ticle

Bon de garantie

Article	Quant	Prix	Action	Total
Krups KH3041	1	129.00		129.00
Número SAP:	6513144			
Date d'achat:	22.12.2023			
Durée de la garantie:	2 ans			

Nous fournissons à nos produits la période de garantie suscité, au minimum 2 ans, à compter de la date de vente. La garantie porte exclusivement sur le remplacement sans frais de pièces endommagées pour cause de vice de fabrication. Elle ne s'applique qu'à la condition que la demande soit faite au moment où l'appareil est remis pour réparation et que celui-ci ne soit pas utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Ne sont pas couverts par la garantie les dommages résultant d'un maniement incorrect (voir mode d'emploi), de l'usure naturelle (ruptures de câble), de l'utilisation de pièces de rechange de fournisseurs tiers ou de réparations qui n'ont pas été confiées à des représentants officiels. Les frais d'expédition sont à la charge du client. La garantie ne peut être accordée que sur présentation du ticket de caisse.



9900030367922122300129004973
22.12.23 14:32 03679 00170751 009 0004973



Axiomes



Entrée	Atelier	Sortie
24		

[illegible]

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran-Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage			E / S			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S			E / S	9
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S						E / S	
Repose tasse noir												E / S
Bac à lait / Pot à lait							avant 2016 E / S					
Siphon en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Filtreur	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Génet nettoyeur						E / S						
Percuteur												
							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S

at général de la machine

	Réception	Expédition	Remarques
Parfait/neuf			
Usure normale			
Fortes rayures			
Normal			
Taché/sale			