

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30

Axiomes



587671



THUN, 05.02.2025 13:38

Auftrag/Lieferschein: C505 - 148534 - 1

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN1005 INISSIA RED
Serien-Nr.:	NA
Zubehör:	Wassertank, Abtropfschale + Gitter
Zustand:	gebraucht
Fehlerbeschreibung:	kommt kein Kaffee mehr raus

Kommission : ERIKA HÄNNI
BAHNHOFSTRASSE 98
CH 3613 STEFFISBURG
0041334371102

Kaufbeleg-Nr.	73073
Kassen-ID-Nr.	111
Artikel-Nummer	41101722657
Kaufdatum	16.12.2024

EAN-Code

Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : MAROND

Unterschrift Werkstatt

Media Markt Schweiz AG, Zweigniederlassung Thun
Markt-No: 1151 (C505)
WESTSTRASSE 14
3604 THUN

Ust-Id-Nr.: CHE-116.285.317 MWST

73073

111 5 4532

Verkaufsbon

Übertragen

2024-12-16

13:35:58

2024-12-16

13:35:52

20826092

4110 . 1722657 KRUPS - XN1005 INISSIA RED

1 x 75,00

75,00 b

Total Betrag CHF

75,00

75,00

Kartenzahlung MASTERCARD

Beleg-Nr. 01131870

Trace-Nr. 6NW4SL

Terminal ID 31489778

Karten-Nr. XXXXXXXXXXXXX4702

Kartentyp von Terminal 2 VEZ02

Zahlungsart PIN

Transaktionstyp: Zahlung

Time: 20241216 13:35:00

Application Name: MasterCard

Booking Period: 3347

Encrypted PAN: 30287FC6F0F1456FA94E4B210E9E4DB8

DCC Mode: 6

	Netto	Mwst.	Brutto
b 8,10%	69,38	5,62	75,00
Σ	69,38	5,62	75,00

Ende des Bonstudien-Berichts (Erstellt am: 05.02.25)

C505 - 148534 - 1



Absender
MEDIA MARKT
THUN

Empfänger
AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE

Lieferant GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

RMA-Nr

KRUPS
XN1005 INISSIA RED
CAPSULE MACHINE NESPRESS
1722657 1/1



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587671

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>SM</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		E / S
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	<i>/</i>		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	<i>/</i>		
	Taché/sale			