

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



N° 1425313

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	07.02.2025	N° de client:	6251809
Référence client:	32833686	Marque:	NESPRESSO
Appareil:	XN1005CH L-*Nespresso Krups Inissia Red	N° de série:	23289C40D040158A01Q
Date d'achat:	30.11.2023	Compensation:	Garantie

Accessoires: Égouttoir, Grille, Bac à eau

Description de la panne

Ne perce plus les capsules et coule difficilement. / Appareil du magasin. Fiche consommation autre centre de coût jointe pour garantie. / FEHLER: VOLLDEFEKT - TRITT IMMER AUF

Cher partenaire de service

Veuillez noter notre référence de réparation sur toute correspondance (e-mail, bon de retour, facture, note de crédit).

Veuillez nous retourner l'avoir, l'appareil échangé ou réparé dans les 5 jours ouvrables à l'adresse suivante :

Sertronics AG
Lindächerstrasse 1
5413 Birmenstorf

Veuillez établir la note de crédit directement à Migros et envoyer une copie à plattform@sertronics.com.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein Nr. 111140

Datum:	07.02.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1425313	XN1005CH L-*Nespresso Krups Inissia Red (23289C40D040158A01Q), 32833686

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Número d'ordre:	32833686	01.02.2025
Date commande:	01.02.2025	
Date d'achat:	30.11.2023	
Date de retrait prévue:	04.03.2025	Fin atelier 27.02.2025
Ancien numéro de bulletin:		
Client:	VD MIC Etoy, Chemin Noyer-Girod 3, 1163, Etoy	
Téléphone du client:	058-5736900 /	
Certificat de garantie:	oui	
Filiale:	VD MIC Etoy, 3804, 1163, Etoy	
Número d'article:	71747700000017	
Désignation d'article:	L-*Nespresso Krups Inissi	
Marque/Type/Numéro de série:	NESPRESSO / XN1005CH /	
Sauvegarde des données:		
Accessoires:	bac à eau, repose tasse, bac de récupération	
Prix de vente en CHF:	65.56	
Centre réparation:	9106 , 500 , SERTRONICS AG	
Remarques:	Appareil du magasin. Fich Langtext vorhanden	
Crit.serv.:	62/99	
Devis dès CHF:	0.00	
Emballage/Etat visuel:	Sans appréciation - Sans appréciation	

Visitez notre boutique en ligne sous l'adresse www.migros-service.ch pour connaître le statut de votre ordre/commande, vous y trouverez aussi un vaste choix de piè

ERREUR : DEFAILLANCE TOTALE - SE MANIFESTE TOUJOURS
Ne perce plus les capsules et coule difficilement.

MIGROS

M comme Meilleur service.

32833686



Destinataire march.:

Saisir la désignation détaillée du centre de coûts:
Numéro et nom du centre de coûts. Qui retire la march..

5290 Micasa Etoy

Numéro de magasin Migros/SAP:
0065295 / 3805
VD MEL Etoy

32833686



Page 1/ 1

Cons. autr. M-C (-)

N° du bulletin d'accompagnement: 4947095610

Date: 30.11.2023

Pos.	No d'article	Désignation d'article	Quantité	UQ	PV (CHF)	PC (CHF)	Total PC (CHF)
001	718027300000	Krups Nespresso Inissia R	1	CU	89.95	65.56	65.56

Somme totale PC: 65.56

Copies pour:
Section financière CM
Magasin qui livre
Centre de coûts destinataire

VD MEL Etoy

30.11.2023 Nom:

Destinataire march.:

Date, nom:



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



587699

Entrée	Atelier	Sortie

Numéro de réparation Axiomes :

(E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

Présence des accessoires	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S			E / S		
Bac de récupération	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse										E / S		
Grille repose tasse												
Buse vapeur												

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S		E / S		E / S	E / S		E / S	E / S	E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S					E / S	
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S						E / S
cache du bac d'égouttage												
Buse vapeur	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		avant 2016 E / S					E / S
Repose tasse noir	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
tuyau en silicone						E / S						E / S
Batteur												
Clé de nettoyage							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	
Aeroccino												

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			