



Lieferadresse  
Axiomes Engineering SA  
Chemin de l'Orio 30a  
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 5. März 2025 / DI-MANAGER

## Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14548623

Gemäss Reparaturauftrag 38513981 vom 04.03.2025  
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001707337 vom 04.03.2025

|                                |                              |         |                           |
|--------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|
| Lieferanten-Nr.                | 62103                        | u/Ref.  | Rep. Service              |
| Versandart / Lieferbedingungen | Camion / geliefert, verzollt | Telefon | +41 32 352 14 60          |
| Lieferdatum                    | Freitag, 7. März 2025        | E-Mail  | werkstatt@landischweiz.ch |

Bemerkungen Die Maschine ist entkalkt. Nach einer Tasse Kaffee läuft kein Wasser mehr raus. Bitte um eine Kontrolle

| Produkt                              | Prod.-Nr. | Lieferant | Menge ME | Preis   | Betrag exkl. |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|--------------|
|                                      |           |           |          | Einkauf |              |
| 71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT |           |           | 1 ST     | 0.0000  | 0,00         |
| Kaufdatum: 14.04.2023                |           |           |          |         |              |
| Garantiebeleg: Ja                    |           |           |          |         |              |

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen  
Landi Schweiz AG Dotzigen

## Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001707337

|                           |                         |                                                                                                               |                      |                  |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Kunden-Nummer</b>      | 280                     | <br>(00)476113300036527639 |                      |                  |
| <b>Kunden-Name</b>        | LANDI Region Huttwil AG |                                                                                                               |                      |                  |
| <b>Zusatz</b>             | Landi Region Huttwil AG |                                                                                                               |                      |                  |
| <b>Strasse / Postfach</b> | Bernstrasse 62          |                                                                                                               | <b>Bearbeiter</b>    | Elsbeth Heiniger |
| <b>PLZ / Ort</b>          | 4953 Schwarzenbach      |                                                                                                               | <b>Telefonnummer</b> | +41 58 476'59'59 |

|                         |                                                 |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kunden-Angaben</b>   | Annemarie Ruch, lindenstrasse7 , 4950 - Huttwil |                      |
| <b>Benachrichtigung</b> | Telefon: +41629622804                           |                      |
| <b>Datum</b>            | Dienstag, 4. März 2025                          |                      |
| <b>Artikel</b>          | 56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT             |                      |
| <b>Kaufdatum</b>        | 14.04.2023                                      | <b>Serien-Nummer</b> |
| <b>Garantiedauer</b>    | 60 Monate                                       |                      |

☒ Reparatur
 ☐ Kostenvoranschlag, unter LP 50.- wird kein KVA erstellt (Ausnahme Sortiment Mobility unter LP 100.-)
 ☒ Service

☒ Beilage Garantieschein

### Fehlerbeschrieb Kunde

Die Maschine ist entkalkt. Nach einer Tasse Kaffee läuft kein Wasser mehr raus. Bitte um eine Kontrolle

### Eingesendetes Zubehör

Komplet mit Wassertank eingesendet.

Datum

4.3.25

Unterschrift Landi



Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift Chauffeur

\_\_\_\_\_



(00)476113300036527639

**AGRONET-Order:** 1001707337, LANDI Region Huttwil AG-4953 Schwarzenbach  
**Kunde:** Annemarie Ruch, lindenstrasse7 , 4950 - Huttwil  
**Artikel-Nr.:** 56770 **Modell:** NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT





**AXIOMES**  
ENGINEERING SA

Axiomes



587984

Numéro de réparation Axiomes :

| Entrée | Atelier | Sortie |
|--------|---------|--------|
| SA     |         |        |

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

|                      | Essenza + | Essenza Mini | Inissia | CitiZ | CitiZ&Co | U     | Pixie | Prodigio | Expert | Maestria | Vertuo Plus | Vertuo Next |
|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|----------|-------------|-------------|
| Complet              | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Bac à eau            | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| couvercle bac à eau  | E / S     |              |         | E / S | 2E / 2S  | E / S |       | E / S    | E / S  |          | E / S       | E / S       |
| Récipient à capsules | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Bac de récupération  | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | 2E / 2S  | E / S | E / S | E / S    | E / S  |          |             | E / S       |
| Bac d'égouttage      | E / S     | E / S        |         | E / S | E / S    | E / S |       |          |        | E / S    |             |             |
| Grille d'égouttage   | E / S     | E / S        | E / S   | E / S | E / S    | E / S | E / S | E / S    | E / S  | E / S    |             |             |
| repose tasse         |           |              | E / S   | E / S | 2E / 2S  |       | E / S | E / S    | E / S  | E / S    | E / S       | E / S       |
| Grille repose tasse  |           |              |         |       |          |       |       |          | E / S  |          | E / S       | E / S       |
| Buse vapeur          |           |              |         |       |          |       |       |          |        | E / S    |             |             |

|                          | Lattissima+ / Touch | Lattissima PRO | Gran Lattissima | Lattissima One | Lattissima One Evo | Atelier | CitiZ & Milk        | U & Milk | Prodigio & Milk | Expert & Milk | Gran Maestria | Creatista |
|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| Complet                  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac à eau                | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| couvercle bac à eau      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         |               | E / S     |
| Récipient à capsules     | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Bac de récupération      | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | 9         |
| Bac d'égouttage          |                     |                | E / S           |                |                    |         | E / S               | E / S    |                 |               |               | E / S     |
| Grille d'égouttage       | 2E / 2S             | E / S          | E / S           |                | E / S              |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| repose tasse             |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   | E / S               |          | E / S           | E / S         | E / S         | E / S     |
| Grille repose tasse      |                     |                | E / S           | E / S          | E / S              | E / S   |                     |          |                 | E / S         |               |           |
| cache du bac d'égouttage |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               | E / S         |           |
| Buse vapeur              |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Buse de détartrage       | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Repose tasse noir        |                     |                |                 |                |                    |         | avant 2016<br>E / S |          |                 |               |               |           |
| Bac à lait / Pot à lait  | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| tuyau en silicone        | E / S               | E / S          | E / S           | E / S          | E / S              |         |                     |          |                 |               |               |           |
| Batteur                  |                     |                |                 |                |                    | E / S   |                     |          |                 |               |               |           |
| Clé de nettoyage         |                     |                |                 |                |                    |         |                     |          |                 |               |               | E / S     |
| Aeroccino                |                     |                |                 |                |                    |         | E / S               | E / S    | E / S           | E / S         | E / S         |           |

#### Etat général de la machine

|               |                | Réception | Expédition | Remarques |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| Rayures       | Parfait/neuf   |           |            |           |
|               | Usure normale  |           |            |           |
|               | Fortes rayures |           |            |           |
| Etat propreté | Normal         |           |            |           |
|               | Taché/sale     |           |            |           |