

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Axiomes



588012

N° 1432937

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	06.03.2025	N° de client:	140
Référence client:	1001-421081	Marque:	Nespresso
Appareil:	Vertuo Creatista cromo	N° de série:	24145CV5m0550L8A1M3
Date d'achat:	21.02.2025	Compensation:	Garantie

Accessoires: Bulletin de garantie, Emballage d'origine, Gitter Wassertank Auffangschale

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Scalda troppo (sostituire perché é già stato sostituito al cliente)

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 112356



Datum:	06.03.2025	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1432937	Vertuo Creatista cromo (24145CV5m0550L8A1M3), 1001-421081

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit diesem Lieferschein übereinstimmen, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.



* 1 4 3 2 9 3 7 *
1432937

Fremdprodukt Manor -
Axiomes Engineering SA - Manor Lugano Multin
06.03.25 08:04

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation



1001-421081

Référence de commande du transport



9400614913

Expéditeur

Manor Lugano
Multimedia
Salita Chiattoni 10
CH-6900 Lugano

Telefon +41-91-912 76 54
E-Mail repairservice.multimedia.lugano@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-421081

Détails de la commande

Date 22.02.2025
Saisi par Concetta Quattrocchi
Téléphone +41-91-912 76 54
Commande de réparation 1001-421081
Date d'achat 21.02.2025
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque Nespresso
Modèle Vertuo Creatista cromo
Code EAN 9355973098754

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Scalda troppo (sostituire perché é già stato sostituito al cliente)

Garantie / Montant maximum

Garantie (Appendice) Zur Garantieprüfung

Détails du compte

manor
concetta quattrocchi
piazza dante2
CH-6900 lugano
Téléphone +41-919127699
Avis au Téléphone:
+41-919127699

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Keine.

Montant max. des
réparations

CHF 0.00

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

Wir
wü
Die

FÉ

Vo
vo
Le

C

A
sk
Le

MANOR[®]

www.manor.ch
Piazza Dante 2
6901 Lugano
091 912 76 99



Vi ha servito il: 21.02.2025 15:20
claudio

Macchina da caffè Nespresso 599.00 A
9355973098754
Garanzia: 24 Mesi

Totale Articolo: 1 599.00

MasterCard 599.00

Totale mezzi di pagamento 599.00

Punteggio precedente: 135
Nuovo punteggio: 734

MasterCard XXXXXXXXXXXXXXXX524 13018 31572
164

Grazie per il vostro acquisto

CHE-116.267.650 IVA

codice	Importo	Tasso	IVA
A	599.00	8.10	44.88
Manor AG, Basel	Total		44.88

> 233 291 *18308* 90103074 <

Restituzione con l'imballaggio
originale e la prova di acquisto
entro 30 giorni.

Escluse le prestazioni, gli articoli
di servizio e le carte/cofanetti regalo.

Abbonarsi ora alla nostra newsletter
e assicurarsi un sconto di 20.- per
il vostro prossimo acquisto online.

Scansionare e abbonarsi:



La garantie
La garanzia

Artikel
Article
Articolo

Marke
Marque
Marca

Modell
Modèle
Modello

Serie-Nr.
Série-no
Serie-no

Versicherung

Verkaufsdat.
Date d'achat
Data d'acqu

Stempel un
Tampon et
Timbro eff

Vi ha servito:
claudio

Data d'acquisto : 21.02.2025 15:20:03
Durata della garanzia: 24 Mesi
fine della garanzia: 21.02.2027

Macchina da caffè Nespresso
9355973098754

Numero di serie:

Modello / marca:

> 233 291 *18308* 90103074 <

difetto:

scolla doppio,
l'assistente dico
di sostituirla

OK sostituita
m'apriamo mano



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



588012

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
SM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S		E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S			E / S	E / S	E / S	E / S
cache du bac d'égouttage										E / S		
Buse vapeur											E / S	
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	☒		
Etat propreté	Normal Taché/sale	☒		